


Compact weighing systems

English	Quick Guide ICS4 / ICS68 Compact weighing systems
Svenska	Snapguide ICS4 / ICS68 Kompakta vägningssystem
Dansk	Quick Guide ICS4 / ICS68 Kompakte vejesystemer
Norsk	Quick Guide ICS4 / ICS68 Kompakte veiesystemer



METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO Service

Congratulations on choosing the quality and precision of METTLER TOLEDO. Proper use of your new equipment according to this Manual and regular calibration and maintenance by our factory-trained service team ensures dependable and accurate operation, protecting your investment. Contact us about a service agreement tailored to your needs and budget. Further information is available at www.mt.com/service.

There are several important ways to ensure you maximize the performance of your investment:

- 1 **Register your product:** We invite you to register your product at www.mt.com/productregistration so we can contact you about enhancements, updates and important notifications concerning your product.
- 2 **Contact METTLER TOLEDO for service:** The value of a measurement is proportional to its accuracy – an out of specification scale can diminish quality, reduce profits and increase liability. Timely service from METTLER TOLEDO will ensure accuracy and optimize uptime and equipment life.
 - ➔ **Installation, Configuration, Integration and Training:** Our service representatives are factory-trained weighing equipment experts. We make certain that your weighing equipment is ready for production in a cost effective and timely fashion and that personnel are trained for success.
 - ➔ **Initial Calibration Documentation:** The installation environment and application requirements are unique for every industrial scale so performance must be tested and certified. Our calibration services and certificates document accuracy to ensure production quality and provide a quality system record of performance.
 - ➔ **Periodic Calibration Maintenance:** A Calibration Service Agreement provides on-going confidence in your weighing process and documentation of compliance with requirements. We offer a variety of service plans that are scheduled to meet your needs and designed to fit your budget.

Table of Contents

1	Safety instructions	3
1.1	Intended use	3
1.2	Misuse	3
1.2.1	Misuse.....	3
1.3	Safety notes	4
2	Introduction	5
2.1	ICS4__ / ICS68_ weighing terminals	5
2.2	About this document	5
2.3	Further documents	5
3	Installation	6
3.1	Connections	6
3.2	Selecting the location	7
3.3	Levelling	7
3.4	Weighing platform connection	7
3.5	Power supply connection.....	7
3.6	Handling the storage battery.....	8
4	Operation	9
4.1	Display.....	9
4.2	Keyboard	12
4.3	Switching on/off.....	13
4.4	Zeroing	13
4.5	Straight weighing	13
4.6	Taring	14
4.7	Printing or transferring data.....	14
4.8	Switching weight unit	14
4.9	Counting (not available for ICS42_ / ICS43_)	15
4.10	Over/Under Checkweighing (not available for ICS42_ / ICS43_)	16
4.11	Totalizing (not available for ICS42_ / ICS43_)	18
4.12	Installation, service and repair.....	18
5	Maintenance	19
5.1	Cleaning	19
5.2	Disposal	19
6	Technical data and operating limits	20
6.1	General technical data.....	20
6.2	Technical data for compact scales (ICS4_5 / ICS685)	20
6.3	Technical data for terminal and platform combinations (ICS4_9 / ICS689).....	21

1 Safety instructions

1.1 Intended use

ICS4__ / ICS68__ weighing terminals are part of a modular weighing system consisting of a METTLER TOLEDO weighing terminal as indicator and at least one weighing platform.

- Use the weighing terminal only for weighing in accordance with this Quick guide and the corresponding User manual.
- The weighing terminal is intended for indoor use only.
- Any other type of use is considered as not intended.

Legal metrology

- For use in legal metrology, only use approved weighing systems.
- When using in legal metrology, the operating company is responsible for observing all national weights & measurements requirements.
- Please contact the METTLER TOLEDO Service organization for questions related to the use in legal for trade applications.

1.2 Misuse

- Do not use the weighing terminal other than for weighing operations.
- Do not use the weighing terminal in hazardous environments.
- Do not modify the weighing terminal.
- Do not use the weighing terminal beyond the limits of the technical specifications.

1.2.1 Misuse

- Do not use the weighing terminal other than for weighing operations.
- Do not modify the weighing terminal.
- Do not use the weighing terminal beyond the limits of the technical specifications.

1.3 Safety notes

Devices with protection level IP5x or IP65

Devices with protection level IP5x or IP65 are protected against dust and splashing of water respectively dust-tight and protected from water jets according to EN 60529. They are suitable for use in dusty environments and brief contact with liquids.

- Ensure that the device is dried off after coming into contact with liquid.
- Do not use the device in environments with a risk of corrosion.
- Do not flood the device or submerge it in liquid.

Devices with built-in power supply unit

- Ensure that the power socket outlet for the device is earthed and easily accessible, so that it can be de-energized rapidly in emergencies.
- Ensure that the supply voltage at the installation site lies within the range of 100 V to 240 V.
- Ensure that there is a space of at least 3 cm (1.25") at the rear in order to prevent the power cable from being bent too strongly.
- Check the power cable regularly for damage. If it is damaged, immediately disconnect the device from the power supply.

Devices with built-in storage battery

- Only use storage batteries from the manufacturer.
- After the storage battery has been charged, the cover cap of the charging socket must be closed.

Compact scales / Terminal and platform combinations

- Avoid falling and shock loads as well as any impact from the side.
- The maximum static safe load must never be exceeded. Observe the operation limits, see technical data of the connected weighing platform.

2 Introduction

2.1 ICS4__ / ICS68_ weighing terminals

This Quick guide focuses on the products listed below.

ICS4__ / ICS68_ weighing terminals offer a variety of weighing terminals to fit your requirements.

Type	Numeric keypad	Soft keys	Environment	Type	Numeric keypad	Soft keys	Environment
ICS425	—	—	Dry	ICS429	—	—	Wet
ICS435	X	—	Dry	ICS439	X	—	Wet
ICS445	—	X	Dry	ICS449	—	X	Wet
ICS465	X	X	Dry	ICS469	X	X	Wet
ICS685	X	X	Dry	ICS689	X	X	Wet

Scale interfaces

ICS4__ / ICS68_ weighing terminals are available with various scale interfaces. The built-in scale interface is indicated directly after the terminal type.

ICS4__ / ICS68_g	...i	...k	...s
Scale interface	analog	IDNet	MonoBloc	SICSprom

Compact scales

ICS4_5 / ICS685 are available as compact scales in various sizes and capacities.

The size and capacity of the weighing platform is indicated at the end of the product name,
e.g., ICS445s-**3XS/f**.

Terminal and platform combinations

ICS4_9 / ICS689 are available as terminal and platform combinations in various sizes and capacities.

The size and capacity of the weighing platform is indicated at the end of the product name,
e.g., ICS449g-**QA6**.

2.2 About this document



This document contains all information for the **operator** of the ICS4__ / ICS68_ weighing terminals.

- Read this document carefully before use.
- Keep this document for future reference.
- Pass this document on to any future owner or user of the product.

2.3 Further documents

In addition to this printed document you are supplied a CD-ROM with the following contents:



- User manuals
- Data sheets
- Videos
- Brochures


3 Installation

3.1 Connections




- All ICS4__ / ICS68__ weighing terminals provide an RS232 interface. Further interfaces depend on the type and configuration of the weighing terminal.
- For connecting peripheral devices, refer to the documentation of the corresponding peripheral device.

ICS4_5 / ICS685 weighing terminals




- 1 AC power supply or battery charging
- 2 Standard interface COM1 (RS232)
- 3 Optional interface COM2
- 4 Optional interface COM3 incl. digital scale interface SICSprom and SICS scale (ICS685 only)
- 5 Optional weighing platform connection SCALE 2 or optional data interface (not for ICS425 / ICS435)
- 6 Weighing platform connection SCALE1

ICS4_9 / ICS689 weighing terminals




- 1 Weighing platform connection SCALE 1
- 2 Verification securing seal
- 3 Pressure compensation
- 4 AC power supply or battery charging
- 5 Standard interface COM1 (RS232)
- 6 Optional interface COM2
- 7 Optional interface COM3 (ICS689 only)
- 8 Optional weighing platform connection SCALE 2 (ICS689 only)



3.2 Selecting the location

The correct location is crucial for the accuracy of the weighing results.

- 1 Select a stable, vibration-free and, if possible, a horizontal location for the weighing platform.
 - ⇒ The ground must be able to safely bear the weight of the fully loaded weighing platform.
- 2 Observe the following environmental conditions:
 - ⇒ No direct sunlight
 - ⇒ No strong drafts
 - ⇒ No excessive temperature fluctuations




3.3 Levelling

Levelling of weighing platforms

Only weighing platforms that have been leveled precisely horizontally provide accurate weighing results. Weights and Measures approved weighing platforms have a level bubble to simplify levelling.

- Turn the adjustable feet of the weighing platform until the level bubble's air bubble is inside the inner circle.



3.4 Weighing platform connection

Analog weighing platforms

- Call the METTLER TOLEDO service technician to connect an analog weighing platform to the ICS4_a / ICS68_a weighing terminal.

Weighing platforms with digital scale interface

- Connect the weighing platform connector to the IDNet or SICSpro scale interface of the weighing terminal.

3.5 Power supply connection



CAUTION

Risk of electric shock!

- 1 Before connecting the power supply, check whether the voltage value printed on the label corresponds to your local system voltage.
- 2 Do not, under any circumstances, connect the device if the voltage value on the label deviates from the local system voltage.
- 3 Make sure the weighing platform has reached room temperature before switching on the power supply.

- Plug the power plug into the power socket.
- ⇒ After it has been connected, the device runs a self-test. The device is ready to operate when zero appears on the display.

3.6 Handling the storage battery

Battery symbol



- The battery symbol shows the current charging status of the storage battery. For details, refer to the User manual.
- Before the first operation, charge the storage battery for at least 3 hours.




⚠ CAUTION

Danger of soiling because the charger for the storage battery is not protected according to IP69K!

Charging the storage battery below 0 °C (32 °F) or above 40 °C (104 °F) is prevented by the charging electronics!

- 1 Do not charge the device in humid or dusty rooms or outside the temperature range.
- 2 After the storage battery has been charged, close the cover cap of the charging socket on the device.

Changing battery (ICS_5 only)




With optional IP65 protection, the battery is not accessible from the outside. Please call the METTLER TOLEDO service technician.

4 Operation


4.1 Display

4.1.1 Default layout



Default layout ICS44_ / ICS46_

- 1 Metrological data
- 2 Weight value with star, sign and stability monitor
- 3 Spanner icon: service needed
- 4 Battery symbol
- 5 Net/Gross
- 6 Unit
- 7 Soft keys (factory setting, page 1)
- 8 Auxiliary data line: The contents is defined in the menu, see User manual
- 9 Symbols and info line
- 10 Indication of the soft key page (1/3) and navigation hint: use cursor keys < or > for scrolling soft key pages (ICS68_ only)



Default layout ICS68_

Metrological data line

-  The metrological data is stored in the weighing platform. The weighing terminal only serves as indicator.

In the metrological data line, the following information is displayed:

Symbol	Information
	Accuracy classes
W1, W2, W3	Weighing range information
Max, cap	Maximum capacity
Min	Minimum capacity
e =	Approved resolution
d =	Display resolution
Approved scale	Approved weighing device
-10 °C ... +40 °C	Temperature range

4.1.2 Weight value

The weight value can be marked with the following symbols:

Symbol	Information
*	Calculated weight value
—	Sign for negative weight values
O	Stability monitor for unstable weight values
1.2343 kg	Non-approved last digit with $e > d$

4.1.3 Symbols and info line

In the symbols and info line the following information can be displayed. For more symbols, refer to the User manual.

Symbol	Information	Availability
	Scale number	Not for ICS42_ / ICS43_
<->	Weighing range	For multi range or multi interval scales only
	Weight below minimum weight	
	Automatic taring	
	Automatic clearing of the tare weight	
>0<	Center of zero indication	Depending on local Weights and Measures regulations
Σ	Totalization	Not for ICS42_ / ICS43_
Fact	Fact needs to be done	For MonoBloc compact scales only
	WLAN connected	
	WLAN disconnected	
	LAN connected	

4.2 Keyboard

4.2.1 Function keys

Key	Name	Key	Name
	Power		Tare
	Clear		Info
	Switch		Transfer
	Zero		Cursor keys


4.2.2 Main soft keys

To meet your specific application requirements, ICS44_ / ICS46_ / ICS68_ weighing terminals offer soft keys which can be configured in the menu. For more soft keys, refer to the User manual


ICS44_ / ICS46_	ICS68_	Menu setting	Function
		Ref n var	Determine the average piece weight, freely adjustable
		Ref n fix	Determine the average piece weight, fixed reference sizes
		Weight/count	Switch between weight display and display of pieces
		Totalizing	
		Over/Under Checkweighing	Enter Over/Under Checkweighing parameters
		Save article	Save the current article parameters in the database
		Recall article	Recall parameters from the database

4.3 Switching on/off

Switching on




Switching off




Press and hold until **OFF** is displayed.

4.4 Zeroing





Zeroing corrects the influence of slight changes on the load plate or minor deviations from the zero point.

4.5 Straight weighing




4.6 Taring




When the scale is tared, the NET symbol is displayed.

When the tare is cleared, the gross weight is displayed.

4.7 Printing or transferring data




4.8 Switching weight unit




4.9 Counting (not available for ICS42_ / ICS43_)



In the following, the soft keys of ICS44_ / ICS46_ are displayed. Operation of ICS68_ works the same way.




0.000 kg



0.123 kg

10 VAR

10 PCS



235 PCS



2.890 kg




235 PCS

Use the number of reference parts indicated on the soft key, in this example: 10 pieces.

Switch between display of the number of pieces and the weight.

Clearing counting



0 PCS



0.000 kg

Press the **C** key to clear the counting parameters. The weight is displayed.


4.10 Over/Under Checkweighing (not available for ICS42_ / ICS43_)

Setting target values – ICS68_

For other tolerance types, refer to the User manual.



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg




Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	10.4	kg




New target set!

HighRes: 0.000kg	Net: 0.00kg
▼ ▼	
LW: 9.50kg	HI: 10.40kg

Over/Under Checkweighing display – ICS68_




Setting target values – ICS44_ / ICS46_



For other tolerance types, refer to the User manual.

Over/Under Checkweighing display – ICS44_ / ICS46_




Leaving Over/Under Checkweighing

- | | |
|------------|---|
| ESC | Leave Over/Under Checkweighing, but keep the target values. |
| C | Leave Over/Under Checkweighing and clear target values. |

4.11 Totalizing (not available for ICS42_ / ICS43_)




In the following, the soft keys of ICS44_ / ICS46_ are displayed. Operation of ICS68_ works the same way.



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1. 105 kg

+

1
1. 105 kg




1. 185 kg

+

2
2. 190 kg

:



5
10. 750 kg

(C)

0.000 kg

The totalizing soft keys are displayed.

1st item totalized.

Unload the scale and place the 2nd item.

2nd item totalized.

5 items totalized and last item removed.

Total cleared.

4.12 Installation, service and repair

- For installation, configuration, service and repair of the weighing terminals call the METTLER TOLEDO Service.

5 Maintenance

Maintenance of the weighing terminal is limited to regular cleaning.

5.1 Cleaning



⚠️ WARNING

Risk of electric shock

- 1 Before cleaning, unplug the power plug in order to disconnect the terminal from the power supply.
- 2 Cover open connectors with protective caps.

Cleaning of the ICS4_5 / ICS685 (dry environments)

- Take off the load plate and remove any dirt and foreign substances which may have collected underneath. Do not use any hard objects to prevent scratching the surface.
- Remove any remaining detergent with a wet cloth.
- Observe all existing regulations on cleaning intervals and permissible cleaning agents.

Cleaning of the ICS4_9 / ICS689 (wet environments)

These devices are designed to be used in a wet environment. Depending on the environment and the cleaning procedures, we suggest appropriate weighing platforms with different types of load cells. For a detailed overview of recommended environments and suitable cleaning procedures, refer to the User manual.

- Take off the load plate and remove any dirt and foreign substances which may have collected underneath. Do not use any hard objects to prevent scratching the surface.
- Remove any remaining detergent by rinsing with clear water.
- To prolong the lifetime of the load cell, dry it with a soft lint-free cloth immediately after cleaning.
- Observe all existing regulations on cleaning intervals and permissible cleaning agents.

5.2 Disposal

In accordance with the requirements of European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this device may not be disposed of with domestic refuse. This also applies for countries outside the EU in accordance with their respective national regulations.



- Please dispose of this product in accordance with local regulations for the separate collection of waste electrical and electronic equipment.

Should you have any questions, please contact the corresponding authorities or the dealer from whom this device was purchased.

If this device is passed on (for example for further private or commercial/industrial use), this regulation is also to be passed on.

Many thanks for your contribution to the protection of the environment.

Battery disposal

Batteries contain heavy metals and therefore must not be disposed of in the normal refuse.

- Observe local regulations on the disposal of materials that are hazardous to the environment.

6 Technical data and operating limits

6.1 General technical data

Weighing terminals		ICS4_5 / ICS685	ICS4_9 / ICS689
Protection type	With power supply connection	IP65	—
	With built-in storage battery	IP65	—
	With exchangeable battery	IP5x	—
	Weighing platform	IP5x / IP65 (option, not for 0.6XS)	—
	Terminal	—	IP68/IP69k
	Standard weighing platform with hermetically sealed stainless steel load cell	—	IP68/IP69k
	Weighing platform with option potted aluminum load cell	—	IP65
Power supply connection	Direct connection to power supply (supply voltage fluctuation not exceeding $\pm 10\%$ of the rated voltage)		
	Rated voltage	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / 300 mA	
	Power cord	approx. 2.5 m / 8.2 ft	
Battery operation	Supply of device	12 V --- / 2.5 A	
	Operating time	Up to 22 hours of operation possible	
9-28 VDC power supply	Rated voltage	9 ... 28 V --- / max. 2.5 A	
	Power cord	approx. 5 m / 16 ft, open ends	
Battery charger	Ambient conditions	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F, dry environment	
Ambient conditions	Application	indoor use only	
	Altitude	up to 2,000 m	
	Temperature range Class III	−10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F	
	Temperature range Class II	with PBK785: 10 ... 30 °C / 50 ... 86 °F with PBK9-series / PFK9-series: 0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
	Overvoltage category	II	
	Pollution degree	2	
	Humidity	Max. rel. humidity 85 %, for temperatures up to 40 °C / 104 °F	Max. rel. humidity 80 %, for temperatures up to 40 °C / 104 °F
W & M approvals	OIML Class II, III, IIII; NTEP Class II, III		
Analog scale interface	Impedance	$\geq 87.5 \text{ Ohm}$, e.g., 1 x 350 Ohm or 4 x 350 Ohm	
	Excitation	3.3 V DC	
	Sensitivity	2 to 3 mV/V	
	Max. resolution	7,500 e (OIML); 300,000 d (non approvable)	
	Min. verification interval	0.264 $\mu\text{V/e}$	

6.2 Technical data for compact scales (ICS4_5 / ICS685)



The size of the weighing platform is indicated at the end of the product name, e.g., ICS445s-**3XS/f.**

Weighing ranges and readability ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f compact scales

ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f	3SM	6SM	15LA	35LA
Capacity	3 kg	6 kg	15 kg	35 kg
	6 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Readability, not approved	0.5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb
Max. readability	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g
	0.0001 lb	0.0002 lb	0.0005 lb	0.001 lb
Readability, approved	0.5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb

Weighing ranges and readability ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f and ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f compact scales

ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Capacity	0.61 kg	3.1 kg	6.1 kg	6.1 kg	15.1 kg	35.1 kg
	1.2 lb	6 lb	12 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Readability, not approved	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
	0.000002 lb	0.00002 lb	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb
Readability, approved	0.01 g	0.1 g	0.1 g	1 g	1 g	1 g
	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.002 lb	0.002 lb	0.002 lb

ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Capacity (Delta Range)	0.12 kg / 0.61 kg	0.6 kg / 3.1 kg	1.2 kg / 6.1 kg	1.2 kg / 6.1 kg	3 kg / 15.1 kg	3 kg / 15.1 kg
Readability, not approved	0.001 g / 0.01 g	0.01 g / 0.1 g	0.01 g / 0.1 g	0.1 g / 1g	0.1 g / 1g	0.1 g / 1g
Readability, approved	0.01 g	0.1 g	0.1 g	1 g	1 g	1 g

Max. mechanical preload without losing capacity

ICS4_5s... / ICS685s...	3SM	6SM	15LA	35LA		
Preload	1.25 kg	3.25 kg	3.32 kg	13.32 kg		
	2.76 lb	7.17 lb	7.32 lb	29.37 lb		
ICS4_5k... / ICS685k...	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Preload	–	1.73 kg	0.73 kg	2.25 kg	20.32 kg	0.32 kg
	–	3.81 lb	1.61 lb	4.96 lb	44.80 lb	0.71 lb

6.3 Technical data for terminal and platform combinations (ICS4_9 / ICS689)



ICS4_9 / ICS689 can be connected with different METTLER TOLEDO weighing platforms. For weighing range and readability of the weighing platforms, refer to the manual of the connected weighing platform.

METTLER TOLEDO Service

Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna bruksanvisning och regelbunden kalibrering och underhåll av vårt fabriksutbildade service-team säkerställer tillförlitlig och exakt drift för att skydda din investering. Kontakta oss för ett serviceavtal skräddarsytt till dina behov och din budget. Mer information finns på www.mt.com/service.

Det finns flera viktiga sätt att säkerställa att du maximerar prestandan på din investering:

- 1 **Registrera din produkt:** Du kan registrera produkten på www.mt.com/productregistration så att vi kan kontakta dig om förbättringar, uppdateringar och viktiga aviseringar gällande din produkt.
- 2 **Kontakta METTLER TOLEDO för service:** Värde på ett mått är proportionellt till dess exakthet – en våg som inte följer specifikationerna kan försämra kvaliteten, minska nyttan och öka bördan. Service i rätt tid från METTLER TOLEDO säkerställer exaktheten och optimerar klartid och utrustningens livslängd.
 - ➔ **Installation, konfiguration, integration och utbildning:** Våra servicerepresentanter är fabriksutbildade experter för vägningsutrustning. Vi säkerställer att din vägningsutrustning är produktionsklar på ett kostnadseffektivt och tidsenligt sätt och att vår personal är utbildad för framgång.
 - ➔ **Dokumentation för första kalibrering:** Installationsmiljön och applikationskraven är unika för varje industriwäg, så prestandan måste testas och certifieras. Våra kalibreringstjänster och certifikat dokumenterar exakthet för att säkerställa produktionskvalitet och tillhandahålla ett kvalitetssystem med topprestanca.
 - ➔ **Periodiskt kalibreringsunderhåll:** Ett serviceavtal för kalibrering ger ständig tillförsikt i vägningsprocessen och dokumentation för överensstämmelse med kraven. Vi erbjuder en mångfald av serviceplaner som är utformade för att uppfylla dina behov och passa med din budget.

Register

1	Säkerhetsinstruktioner	3
1.1	Avsedd användning	3
1.2	Felaktig användning	3
1.2.1	Felaktig användning	3
1.3	Säkerhetsanmärkningar	4
2	Inledning	5
2.1	ICS4__ / ICS68_-vägningsterminaler	5
2.2	Om detta dokument	5
2.3	Ytterligare dokument	5
3	Installation	6
3.1	Anslutningar	6
3.2	Välja plats	7
3.3	Nivellering	7
3.4	Anslutning av vägningsplattform	7
3.5	Utag för nätaggregat	7
3.6	Hantering av det laddningsbara batteriet	8
4	Användning	9
4.1	Display	9
4.2	Tangentbord	12
4.3	Starta/stänga av	13
4.4	Nollställning	13
4.5	Rak vägning	13
4.6	Tarering	14
4.7	Skriva ut eller överföra data	14
4.8	Växla viktenhet	14
4.9	Räkning (ej tillgänglig för ICS42_ / ICS43_)	15
4.10	Kontrollvägning över/under (ej tillgänglig för ICS42_ / ICS43_)	16
4.11	Sammanräkning (ej tillgänglig för ICS42_ / ICS43_)	18
4.12	Installation, service och reparation	18
5	Underhåll	19
5.1	Rengöring	19
5.2	Avfallshantering	19
6	Tekniska data och driftgränser	20
6.1	Allmänna tekniska data	20
6.2	Tekniska data för kompakta vågar (ICS4_5 / ICS685)	21
6.3	Tekniska data för terminal- och plattforms kombinationer (ICS4_9 / ICS689)	22

1 Säkerhetsinstruktioner

1.1 Avsedd användning

ICS4__ / ICS68_-vägningsterminaler är en del av ett modulärt vägningssystem bestående av en METTLER TOLEDO-vägningsterminal som indikator och minst en vägningsplattform.

- Använd vägningsterminalen endast för vägning i enlighet med denna Snabbguide och den motsvarande Bruksanvisningen.
- Vägningsterminalen är avsedd endast för användning inomhus.
- All annan användning betraktas som ej avsedd.

Legal metrologi

- Använd endast godkända vägningssystem för användning i legal metrologi.
- Vid användning i legal metrologi ansvarar driftbolaget för att observera alla nationella vikt- och måttkrav.
- Kontakta METTLER TOLEDO:s serviceorganisation för frågor rörande användning i lagliga handelsapplikationer.

1.2 Felaktig användning

- Använd inte vägningsterminalen för annat än vägningsarbeten.
- Använd inte vägningsterminalen i farliga miljöer.
- Modifiera inte vägningsterminalen.
- Använd inte vägningsterminalen bortom gränserna för tekniska specifikationer.

1.2.1 Felaktig användning

- Använd inte vägningsterminalen för annat än vägningsarbeten.
- Modifiera inte vägningsterminalen.
- Använd inte vägningsterminalen bortom gränserna för tekniska specifikationer.

1.3 Säkerhetsanmärkningar

Enheter med skyddsnivå IP5x eller IP65

Enheter med skyddsnivå IP5x eller IP65 är skyddade mot damm och vattenstänk och de är dammtäta och skyddade mot vattenstrålar i enlighet med EN 60529. De är lämpliga för användning i dammiga miljöer och vid kortvarig kontakt med vätskor.

- Se till att enheten har torkats när den har kommit i kontakt med vätska.
- Använd inte enheten i miljöer med risk för korrasjon.
- Översvämma inte enheten och sänk inte ner den i vätska.

Enheter med inbyggd strömförsörjningsenhet

- Se till att eluttaget för enheten är jordat och lätt att komma åt, så att enheten snabbt kan göras strömlös i nödlagen.
- Se till att matningsspänningen på installationsplatsen ligger inom området 100 V till 240 V.
- Kontrollera att det är ett utrymme på minst 3 cm (1.25") bak till för att förhindra att strömsladden böjs för kraftigt.
- Kontrollera strömsladden regelbundet med avseende på skador. Om den är skadad, koppla omedelbart bort enheten från strömförsörjningen.

Enheter med inbyggt laddningsbart batteri

- Använd endast laddningsbara batterier från tillverkaren.
- När batteriet har laddats måste laddningsuttagets täcklock stängas.

Kompakta vågar / Terminal- och plattformskombinationer

- Undvik fallande laster, stötar och sidokollisioner.
- Den maximala statiska, säkra belastningen får aldrig överskridas. Observera driftgränserna; se tekniska data för den anslutna vägningsplattformen.

2 Inledning

2.1 ICS4__ / ICS68_-vägningsterminaler

Denna Snabbguide fokuserar på produkterna som anges nedan.

ICS4__ / ICS68_-vägningsterminaler erbjuder en mångfald av vägningsterminaler för att uppfylla dina behov.

Typ	Numeriska knappar	Mjuk-knappar	Miljö	Typ	Numeriska knappar	Mjuk-knappar	Miljö
ICS425	—	—	Torr	ICS429	—	—	Våt
ICS435	X	—	Torr	ICS439	X	—	Våt
ICS445	—	X	Torr	ICS449	—	X	Våt
ICS465	X	X	Torr	ICS469	X	X	Våt
ICS685	X	X	Torr	ICS689	X	X	Våt

Väggränssnitt

ICS4__ / ICS68_-vägningsterminaler är tillgängliga med olika väggränssnitt. Det inbyggda väggränssnittet indikeras direkt efter terminaltypen.

ICS4__ / ICS68__g	...i	...k	...s
Väggränssnitt	analogt	IDNet	MonoBloc	SICspro

Kompakta vågar

ICS4_5 / ICS685 är tillgängliga som kompakta vågar i olika storlekar och kapacitet.

Vägningsplattformens storlek och kapacitet anges i slutet av produktnamnet, t.ex. ICS445s-**3XS/f.**

Terminal- och plattforms kombinationer

ICS4_9 / ICS689 är tillgängliga som terminal- och plattforms kombinationer i olika storlekar och kapacitet.

Vägningsplattformens storlek och kapacitet anges i slutet av produktnamnet, t.ex. ICS449g-**QA6.**

2.2 Om detta dokument



Detta dokument innehåller all information för **operatören** av ICS4__ / ICS68_-vägningsterminalerna.

- Läs detta dokument noga före användning.
- Bevara detta dokument för framtida referens.
- Vidarebefordra detta dokument till eventuell framtida ägare eller användare av produkten.

2.3 Ytterligare dokument

Utöver detta tryckta dokument får du en CD-ROM-skiva med följande innehåll:



- Bruksanvisningar
- Datablad
- Videoklipp
- Broschyror


3 Installation

3.1 Anslutningar





- Alla ICS4__ / ICS68__-vägningsterminaler har ett RS232-gränssnitt. Ytterligare gränssnitt beror på vägningsterminalens typ och konfiguration.
- För anslutning av kringutrustning, se dokumentationen för den aktuella kringutrustningen.

ICS4_5 / ICS685-vägningsterminaler




- 1 AC-strömförsörjning eller batteriladdning
- 2 Standardgränssnitt COM1 (RS232)
- 3 Tillvalsgränssnitt COM2
- 4 Tillvalsgränssnitt COM3 inkl. digitalt våggränssnitt SICSpuro- och SICS-våg (endast ICS685)
- 5 Tillvalsanslutning SCALE 2 för vägningsplattform eller tillvalsdatagränssnitt (ej för ICS425 / ICS435)
- 6 Vägningsplattformsanslutning SCALE 1

IICS4_9 / ICS689-vägningsterminaler




- 1 Vägningsplattformsanslutning SCALE 1
- 2 Verifikationssäkringsplombering
- 3 Tryckutjämning
- 4 AC-strömförsörjning eller batteriladdning
- 5 Standardgränssnitt COM1 (RS232)
- 6 Tillvalsgränssnitt COM2
- 7 Tillvalsgränssnitt COM3 (endast ICS689)
- 8 Tillvalsanslutning SCALE 2 för vägningsplattform (endast ICS689)



3.2 Välja plats

Korrekt plats är avgörande för noggrannheten på vägningsresultaten.

- 1 Välj en stabil, vibrationsfri och, om möjligt, horisontell plats för vägningsplattformen.
 - ⇒ Underlaget måste kunna säkert bära vikten hos den fullt belastade vägningsplattformen.
- 2 Observera följande miljöförhållanden:
 - ⇒ Inget direkt solljus
 - ⇒ Inga kraftiga luftdrag
 - ⇒ Inga stora temperaturvägning




3.3 Nivellering

Justering av vägningsplattformar vågrätt

För att leverera korrekta vägningsresultat måste vägningsplattformarna stå helt horisontellt. Vikt- och måttgodkända vägningsplattformar har en nivåindikator med luftbubbla för att underlätta nivelleringen.

- Skruva på vägningsplattformens justerbara fötter tills luftbubblan i nivåindikatorn befinner sig i den inre cirkeln.



3.4 Anslutning av vägningsplattform

Analoga vägningsplattformar

- Kontakta METTLER TOLEDO:s servicetekniker för att ansluta en analog vägningsplattform till ICS4_a / ICS68_a-vägningsterminalen.

Vägningsplattformar med digitalt våggränssnitt

- Anslut vägningsplattformens kontaktdon till IDNet- eller SICSpro-våggränssnittet på vägningsterminalen.

3.5 Uttag för nätagenter



OBSERVERA

Risk för elstötar!

- 1 Innan du ansluter till strömförsörjningen, kontrollera om spänningsvärdet på etiketten överensstämmer med den lokala systemspänningen.
- 2 Anslut inte, under några som helst omständigheter, enheten om spänningsvärdet på etiketten avviker från den lokala systemspänningen.
- 3 Se till att vägningsplattformen har nått rumstemperatur innan då slår på strömförsörjningen.

- Sätt in strömkontakten i eluttaget.
- ⇒ När enheten har anslutits körs den ett självtest. Enheten är klar för användning när noll visas på displayen.

3.6 Hantering av det laddningsbara batteriet

Batterisymbol



- Batterisymbolen visas det laddningsbara batteriets aktuella laddningsstatus. Se Bruksanvisningen för mer information.
- Innan den första användningen ska batteriet laddas i minst 3 timmar.




⚠️ OBSERVERA

Risk för förorening p.g.a. att laddaren för batteriet inte är skyddad enligt IP69K!

Laddningselektroniken förhindrar att batteriet laddas under 0 °C (32 °F) eller över 40 °C (104 °F)!

- 1 Ladda inte enheten i fuktiga eller dammiga rum eller utanför temperaturområdet.
- 2 När batteriet har laddats, stäng laddningsuttagets täcklock på enheten.

Byte av batteri (endast ICS_5)




Med valfritt IP65-skydd är batteriet inte åtkomligt från utsidan. Kontakta METTLER TOLEDO:s service-tekniker.


4 Användning

4.1 Display

4.1.1 Standardlayout



Standardlayout ICS44_ / ICS46_



Standardlayout ICS68_

- 1** Metrologiska data
- 2** Viktvärde med stjärna, tecken och stabilitetsövervakare
- 3** Skruvnyckelikon: service behövs
- 4** Batterisymbol
- 5** Netto/brutto
- 6** Enhet
- 7** Mjukknappar (fabriksinställning, sida 1)
- 8** Hjälpdatarad: Innehållet definieras i menyn, se Bruksanvisning
- 9** Symbol- och inforad
- 10** Indikering av mjukknappssidan (1/3) och navigeringstips: använd pilknapparna < eller > för att bläddra mjukknappssidor (endast ICS68_)

Metrologisk datarad



Metrologiska data sparas i vägningsplattformen. Vägningsterminalen fungerar endast som indikator.

På den metrologiska dataraden visas följande information:

Symbol	Information
	Exakthetsklasser
	Information om vägningsskala
	Max. kapacitet
	Min. kapacitet
	Godkänd upplösning
	Displayupplösning
Approved scale	Godkänd våg
-10 °C ... +40 °C	Temperaturområde

4.1.2 Viktvärde

Viktvärdet kan markeras med följande symboler:

Symbol	Information
	Beräknat viktvärde
	Tecken för negativa viktvärden
	Stabilitetsövervakare för instabila viktvärden
1.2343 kg	Ej godkänd sista siffra med $e > d$

4.1.3 Symbol- och inforad

På symbol- och inforaden kan följande information visas. Se Bruksanvisningen för fler symboler.

Symbol	Information	Tillgänglighet
	Vägnummer	Ej för ICS42_ / ICS43_
	Vägningsområde	Endast för vågar med multi-område eller multi-intervall
	Värde under minimivärde	
	Automatisk tarering	
	Automatisk radering av tareringsvikten	
	Indikering av nollmitt	Beroende på lokala vikt- och måttbestämmelser
	Sammanräkning	Ej för ICS42_ / ICS43_
Fact	FACT behöver göras	Endast för kompakta MonoBloc-vågar
	WLAN ansluten	
	WLAN ej ansluten	
	LAN ansluten	

4.2 Tangentbord

4.2.1 Funktionsknappar

Knapp	Namn	Knapp	Namn
	Ström på/av		Tarera
	Radera		Info
	Växla		Överföra
	Noll		Pilknappar


4.2.2 Huvudmjukknappar

För att uppfylla dina särskilda applikationskrav erbjuder ICS44_ / ICS46_ / ICS68_-vägningsterminaler mjukknappar som kan konfigureras i menyn. Se Bruksanvisningen för fler mjukknappar.


ICS44_ / ICS46_	ICS68_	Menyinställning	Funktion
		Ref n var	Fastställa den genomsnittliga styckvikten, fritt justerbar
		Ref n fix	Fastställa den genomsnittliga styckvikten, fasta referensstorlekar
		Weight/count	Växla mellan viktvisning och visning av stycken
		Sammanräkning	
		Kontrollvägning över/under	Mata in parametrar för kontrollvägning över/under
		Spara artikel	Spara de aktuella artikelparametrarna i databasen
		Hämta tillbaka artikel	Hämta tillbaka parametrar från databasen

4.3 Starta/stänga av

Starta




Stänga av




Tryck på och håll inne tills **OFF** visas.

4.4 Nollställning




Nollställning korrigeras påverkan av små ändringar på lastplattan eller smärre avvikeler från nollpunkten.


4.5 Rak vägning



4.6 Tarering




När vägen är tarerad visas NET-symbolen.




När taran är raderad visas bruttovikten.

4.7 Skriva ut eller överföra data





4.8 Växla viktenhet




4.9 Räkning (ej tillgänglig för ICS42_ / ICS43_)



Häданefter visas mjukknapparna för ICS44_ / ICS46_. Användningen av ICS68_ fungerar på samma sätt.




Använd antalet referensdelar som indikeras på mjukknappen, i detta exempel: 10 stycken.



Växla mellan visning av antalet stycken och vikt.

Radera räkning



Tryck på knappen **C** för att radera räkningsparametrarna. Vikten visas.


4.10 Kontrollvägning över/under (ej tillgänglig för ICS42_ / ICS43_)

Ställa in målvärden – ICS68_



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg

Se Bruksanvisningen för andra tolerans typer.



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg

Du kan antingen väga målvikten eller mata in den numeriskt.



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg




Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	10.4	kg



New target set!

HighRes: 0.000kg	Net: 0.00kg
▼	
LW: 9.50kg	HI: 10.40kg

Display för kontrollvägning över/under – ICS68_



Ställa in målvärden – ICS44_ / ICS46_

Se Bruksanvisningen för andra toleransyper.

Tol. type: Absolute
Low: 0.00 kg
High: 0.00 kg

OK ✓

Tol. type: Absolute
Low: 9.5 kg
High: 0.00 kg

OK ✓

Tol. type: Absolute
Low: 9.5 kg
High: 0.00 kg

OK ✓


Tol. type: Absolute
Low: 9.5 kg
High: 10.4 kg

OK ✓

New target set!

LW: 9.50kg HI: 10.40kg

Display för kontrollvägning över/under – ICS44_ / ICS46_




Kontrollvägning över/under

- | | |
|------------|--|
| ESC | Lämna kontrollvägning över/under, men behåll målvärdena. |
| C | Lämna kontrollvägning över/under, och radera målvärdena. |

4.11 Sammanräkning (ej tillgänglig för ICS42_ / ICS43_)



Häданefter visas mjukknapparna för ICS44_ / ICS46_. Användningen av ICS68_ fungerar på samma sätt.




0.000 kg

Σ

0.000 kg
esc + 5 -

Mjukknapparna för sammanräkning visas.




1. 105 kg

+

1 1. 105 kg

1:a objekt sammanräknat.




1. 185 kg

Ta bort objekten från vågen och lägg på det 2:a objekten.

+

2 2. 190 kg

2:a objekt sammanräknat.



⋮
5 10. 750 kg

5 objekt sammanräknade och sista objekt borttaget.

(C)

0.000 kg

Totalsumma raderad.

4.12 Installation, service och reparation

- För installation, konfiguration, service och reparation av vägningsterminalerna, ring METTLER TOLEDO service.

5 Underhåll

Underhåll av vägningsterminalen är begränsat till regelbunden rengöring.

5.1 Rengöring



VARNING

Risk för elstötar

- 1 Ta ut strömkontakten ur uttaget före rengöring för att koppla bort terminalen från strömförsörjningen.
- 2 Täck öppna kontaktdon med skyddshättor.

Rengöring av ICS4_5 / ICS685 (torra miljöer)

- Ta av lastplattan och avlägsna smuts och främmande ämnen som kan ha samlats under den. Använd inga hårdare föremål för att förhindra att ytan repas.
- Avlägsna eventuellt kvarvarande rengöringsmedel med en våt trasa.
- Observera alla gällande bestämmelser för rengöringsintervall och tillåtna rengöringsmedel.

Rengöring av ICS4_9 / ICS689 (våta miljöer)

Dessa enheter är utformade för användning i en våt miljö. Beroende på miljön och rengöringsprocedurerna rekommenderar vi lämpliga vägningsplattformar med olika typer av lastceller. Se Bruksanvisningen för en detaljerad översikt över rekommenderade miljöer och lämpliga rengöringsprocedurer.

- Ta av lastplattan och avlägsna smuts och främmande ämnen som kan ha samlats under den. Använd inga hårdare föremål för att förhindra att ytan repas.
- Avlägsna eventuellt kvarvarande rengöringsmedel genom att skölja med klart vatten.
- För att förlänga lastcellens livslängd, torka den med en mjuk, luddfri trasa omedelbart efter rengöring.
- Observera alla gällande bestämmelser för rengöringsintervall och tillåtna rengöringsmedel.

5.2 Avfallshantering

I linje med de krav som ställas av EG-direktivet 2012/19/EG angående avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får inte denna enhet kasseras ihop med hushållsavfall. Detta gäller även länder utanför EU i enlighet med de regler som gäller för respektive land.

- Kassera denna produkt i enlighet med de lokala reglerna för separat återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Om du har några frågor, kontakta de lokala myndigheterna eller försäljaren som du köpte denna enhet från.

Om denna enhet förs vidare (exempelvis för vidare privat eller kommersiellt/industriellt bruk), ska dessa förordningar också följa med.

Stort tack för ditt bidrag till att skydda miljön.

Bortskaffande av batterier

Batterier innehåller tungmetaller och får därför inte slängas med det normala hushållsavfallet.

- Observera lokala regler när det gäller kassering av material som är skadliga för miljön.

6 Tekniska data och driftgränser

6.1 Allmänna tekniska data

Vägningsterminaler		ICS4_5 / ICS685	ICS4_9 / ICS689
Skyddstyp	Med strömförsörjningsanslutning	IP65	–
	Med inbyggt laddningsbart batteri	IP65	–
	Med utbytbart batteri	IP5x	–
	Vägningsplattform	IP5x / IP65 (tillval, inte för 0.6XS)	–
	Terminal	–	IP68/IP69k
	Standardvägningsplattform med hermetiskt kapslad lastcell i rostfritt stål	–	IP68/IP69k
	Vägningsplattform med tillval ingjuten lastcell i aluminium	–	IP65
Uttag för nätaggregat	Direkt anslutning till strömförsörjning (matningsspänningssvariation som inte överskrider $\pm 10\%$ av märkspänningen)		
	Märkspänning	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / 300 mA	
	Strömsladd	ca 2,5 m / 8.2 ft	
Batteridrift	Försörjning av enhet	12 V --- / 2,5 A	
	Drifttid	Upp till 22 timmars drift är möjligt	
9-28 VDC strömförsörjning	Märkspänning	9 ... 28 V --- / max. 2,5 A	
	Strömsladd	ca 5 m / 16 ft, öppna ändar	
Batteriladdare	Miljövillkor	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F, torr miljö	
Miljövillkor	Användning	endast användning inomhus	
	Höjd över havet	upp till 2000 m	
	Temperaturområde klass III	-10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F	
	Temperaturområde klass II	Med PBK785: 10 ... 30 °C / 50 ... 86 °F med PBK9-serie / PFK9-serie: 0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
	Överspänningskategori	II	
	Förureningsgrad	2	
	Luftfuktighet	Max. rel. luftfuktighet 85 %, för temperaturer upp till 40 °C / 104 °F	Max. rel. luftfuktighet 80 %, för temperaturer upp till 40 °C / 104 °F
V & M-godkännanden	OIML klass II, III, IIII; NTEP klass II, III		
Analogt väggräns-snitt	Impedans	$\geq 87,5$ ohm, t.ex. 1 x 350 ohm eller 4 x 350 ohm	
	Alstring	3,3 V DC	
	Känslighet	2 till 3 mV/V	
	Max. upplösning	7.500 e (OIML); 300.000 d (ej möjlig att godkänna)	
	Min. verifieringsintervall	0,264 μ V/e	

6.2 Tekniska data för kompakte vågar (ICS4_5 / ICS685)



Vägningssplattformens storlek och kapacitet anges i slutet av produktnamnet, t.ex. ICS445s-**3XS**/f.

Vägningssområden och läslighet ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f kompakte vågar

ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f	3SM	6SM	15LA	35LA
Kapacitet	3 kg	6 kg	15 kg	35 kg
	6 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Läslighet, ej godkänd	0,5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb
Max. läslighet	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
	0.0001 lb	0.0002 lb	0.0005 lb	0.001 lb
Läslighet, godkänd	0,5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb

Vägningssområden och läslighet ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f och ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f kompakte vågar

ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Kapacitet	0,61 kg	3,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	15,1 kg	35,1 kg
	1.2 lb	6 lb	12 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Läslighet, ej godkänd	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
	0.000002 lb	0.00002 lb	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb
Läslighet, godkänd	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	1 g	1 g
	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.002 lb	0.002 lb	0.002 lb

ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Kapacitet (Delta-område)	0,12 kg / 0,61 kg	0,6 kg / 3,1 kg	1,2 kg / 6,1 kg	1,2 kg / 6,1 kg	3 kg / 15,1 kg	3 kg / 15,1 kg
Läslighet, ej godkänd	0,001 g / 0,01 g	0,01 g / 0,1 g	0,01 g / 0,1 g	0,1 g / 1 g	0,1 g / 1 g	0,1 g / 1 g
Läslighet, godkänd	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	1 g	1 g

Max. mekanisk förbelastning utan att förlora kapacitet

ICS4_5s... / ICS685s...	3SM	6SM	15LA	35LA		
Förbelastning	1,25 kg	3,25 kg	3,32 kg	13,32 kg		
	2.76 lb	7.17 lb	7.32 lb	29.37 lb		
ICS4_5k... / ICS685k...	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Förbelastning	–	1,73 kg	0,73 kg	2,25 kg	20,32 kg	0,32 kg
	–	3.81 lb	1.61 lb	4.96 lb	44.80 lb	0.71 lb

6.3 Tekniska data för terminal- och plattformskombinationer (ICS4_9 / ICS689)



ICS4_9 / ICS689 kan anslutas med olika METTLER TOLEDO-vägningsplattformar. För vägningsområden och läslighet hos vägningsplattformarna, se bruksanvisningen till den anslutna vägningsplattformen.

METTLER TOLEDO Service

Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne manual samt regelmæssig kalibrering og vedligeholdelse udført af vores uddannede servicemedarbejdere beskytter din investering og sikrer, at udstyret er pålideligt og nøjagtigt. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for en skræddersyet serviceaftale, der passer til dit behov og budget. Du kan finde yderligere oplysninger på www.mt.com/service.

Du kan sikre, at din investering udnyttes maksimalt, på flere vigtige måder:

- 1 **Registrer dit produkt:** Vi opfordrer dig til at registrere dit produkt på www.mt.com/productregistration så vi kan kontakte dig om forbedringer, opdateringer og vigtige oplysninger vedrørende dit produkt.
- 2 **Kontakt METTLER TOLEDO vedrørende service:** Værdien af en måling er proportional med dens nøjagtighed – en vægt, der er uden for specifikationerne, kan medføre forringet kvalitet, reduceret indtjening og øget ansvar. Rettidig service fra METTLER TOLEDO sikrer nøjagtighed og optimerer oppetiden og udstyrets levetid.
 - ➔ **Installation, konfiguration, integration og uddannelse:** Vores serviceteknikere er uddannet på fabrikken og er eksperter i vejeudstyr. Vi sikrer, at dit vejeudstyr er klar til produktion omkostningseffektivt og rettidigt, og at personalet er uddannet til at sikre succesfulde resultater.
 - ➔ **Dokumentation for indledende kalibrering:** Installationsmiljøet og kravene til anvendelsesområdet er unikke for hver enkelt industrivægt, så ydeevnen skal testes og certificeres. Vores kalibreringsydeler og certifikater dokumenterer nøjagtighed med det formål at sikre produktionskvalitet og leverere et kvalitetssystem med dokumenteret ydeevne.
 - ➔ **Periodisk kalibreringsvedligeholdelse:** En serviceaftale om kalibrering sikrer, at du altid kan have tillid til din vejeproses, og at du har dokumentation for overholdelse af kravene. Vi tilbyder mange forskellige typer af serviceordninger, der er tilrettelagt, så de opfylder dine behov og tager højde for dit budget.

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsanvisninger	3
1.1	Tilsigtet brug	3
1.2	Forkert brug.....	3
1.2.1	Forkert brug.....	3
1.3	Sikkerhedsanvisninger.....	4
2	Introduktion	5
2.1	ICS4__ / ICS68_ vejeterminaler	5
2.2	Om dette dokument.....	5
2.3	Yderligere dokumenter	5
3	Installation	6
3.1	Tilslutninger	6
3.2	Valg af placering.....	7
3.3	Nivellering.....	7
3.4	Tilslutning af vejeplatafmen	7
3.5	Tilslutning af strømforsyning	7
3.6	Håndtering af batteriet	8
4	Betjening	9
4.1	Display.....	9
4.2	Tastatur	12
4.3	Tænd og sluk.....	13
4.4	Nulstilling	13
4.5	Normal vejning.....	13
4.6	Tarering	14
4.7	Udskrivning eller overførsel af data.....	14
4.8	Skift af vægtenhed	14
4.9	Optælling (ikke tilgængelig til ICS42_ / ICS43_)	15
4.10	Kontrolvejning for overvægt/undervægt (ikke tilgængelig til ICS42_ / ICS43_)	16
4.11	Summering (ikke tilgængelig til ICS42_ / ICS43_)	18
4.12	Installation, service og reparation	18
5	Vedligeholdelse	19
5.1	Rengøring	19
5.2	Bortskaffelse.....	19
6	Tekniske data og driftsgrænser	20
6.1	Generelle tekniske data	20
6.2	Tekniske data for kompakte vægte (ICS4_5 / ICS685)	21
6.3	Tekniske data for terminal- og platformkombinationer (ICS4_9 / ICS689).....	22

1 Sikkerhedsanvisninger

1.1 Tilsigtet brug

ICS4__ / ICS68_ vejeterminaler er en del af et modulopbygget vejesystem, der består af en METTLER TOLEDO- vejeterminal som indikator og mindst én vejeplatform.

- Vejeterminalen må kun anvendes til vejning som beskrevet i denne Kvikvejledning og den tilhørende Bruger- vejledning.
- Vejeterminalen er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Enhver anden brug betragtes som utilsigtet.

Lovreguleret måling

- Brug kun godkendte vejesystemer til lovreguleret måling.
- Ved brug til lovreguleret måling er driftsselskabet ansvarligt for at overholde alle nationale krav til vejning og måling.
- Kontakt METTLER TOLEDOs serviceorganisation i tilfælde af spørgsmål vedrørende brug i lovlige handelsaplikationer.

1.2 Forkert brug

- Brug ikke vejeterminalen til andet end vejning.
- Brug ikke vejeterminalen i farlige miljøer.
- Undlad at foretage ændringer på vejeterminalen.
- Brug ikke vejeterminalen uden for de grænser, der er angivet i de tekniske specifikationer.

1.2.1 Forkert brug

- Brug ikke vejeterminalen til andet end vejning.
- Undlad at foretage ændringer på vejeterminalen.
- Brug ikke vejeterminalen uden for de grænser, der er angivet i de tekniske specifikationer.

da

1.3 Sikkerhedsanvisninger

Enheder med beskyttelsesniveau IP5x eller IP65

Enheder med beskyttelsesniveau IP5x eller IP65 er beskyttet mod henholdsvis støv og vandsprøjt samt mod vandstråler i henhold til EN 60529. De er velegnede til brug i støvede miljøer og tåler kortvarig kontakt med væske.

- Sørg for, at enheden aftørres, når den har været i kontakt med væske.
- Brug ikke enheden i korrasive miljøer.
- Undgå at overhælde enheden med væske eller nedscænke den i væske.

Enheder med indbygget strømforsyning

- Enhedens strømudtag skal være jordet og let tilgængeligt, så strømmen hurtigt kan frakobles i en nødsituation.
- Kontrollér, at forsyningsspændingen på installationsstedet er mellem 100 V til 240 V.
- Kontrollér, at der er mindst 3 cm (1.25") luft bag ved enheden, så kraftig bøjning af strømkablet undgås.
- Efterse jævnligt kablet for skader. Hvis kablet er beskadiget, skal strømmen til enheden straks afbrydes.

Enheder med indbygget batteri

- Brug kun batterier fra producenten.
- Når batteriet er opladet, skal ladestikkets dæksel lukkes.

Kompakt vægt / Kombinationer af terminal og platform

- Undgå belastning som følge af tab af enheden, stød samt slag fra siden.
- Den maksimale sikre statiske belastning må aldrig overskrides. Overhold driftsgrænserne. Se de tekniske data for den tilsluttede vejepageplatform.

2 Introduktion

2.1 ICS4__ / ICS68__ vejeterminaler

Denne Kvikvejledning fokuserer på de produkter, der er angivet nedenfor.

ICS4__ / ICS68__ vejeterminalerne omfatter en række forskellige vejeterminaler, der passer til dit behov.

Type	Numerisk tastatur	Funktionstaster	Miljø	Type	Numerisk tastatur	Funktionstaster	Miljø
ICS425	–	–	Tørt	ICS429	–	–	Vådt
ICS435	X	–	Tørt	ICS439	X	–	Vådt
ICS445	–	X	Tørt	ICS449	–	X	Vådt
ICS465	X	X	Tørt	ICS469	X	X	Vådt
ICS685	X	X	Tørt	ICS689	X	X	Vådt

Vægtgrænseflader

ICS4__ / ICS68__ vejeterminaler fås med forskellige vægtgrænseflader. Den indbyggede vægtgrænseflade er angivet lige efter terminaltypen.

ICS4__ / ICS68__g	...i	...k	..ss
Vægtgrænseflade	analog	IDNet	MonoBloc	SICspro

Kompakte vægte

ICS4_5 / ICS685 fås som kompakte vægte i forskellige størrelser og kapaciteter.

Vejeplatformens størrelse og kapacitet er angivet til sidst i produktnavnet,
f.eks. ICS445s-**3XS/f.**

Terminal- og platformkombinationer

ICS4_9 / ICS689 fås som terminal- og platformkombinationer i forskellige størrelser og kapaciteter.

Vejeplatformens størrelse og kapacitet er angivet til sidst i produktnavnet,
f.eks. ICS449g-**QA6.**

2.2 Om dette dokument



Dette dokument indeholder alle oplysninger til **operatørerne** af ICS4__ / ICS68__ vejeterminalerne.

- Læs dette dokument omhyggeligt før brug.
- Opbevar dette dokument, så du har det til fremtidig reference.
- Giv dette dokument videre til en eventuel fremtidig ejer eller bruger af produktet.

2.3 Yderligere dokumenter

Ud over dette trykte dokument medfølger en CD-ROM med følgende indhold:



- Brugervejledninger
- Dataark
- Video
- Brochurer


3 Installation

3.1 Tilslutninger




- Alle ICS4__ / ICS68__ vejeterminaler har RS232-grænseflade. De øvrige grænseflader afhænger af vejeterminalens konfigurationstype.
- Oplysninger om tilslutning af perifere enheder kan ses i dokumentationen til de relevante perifere enheder.

ICS4_5 / ICS685 vejeterminaler




- AC-strømforsyning eller batteripladning
- Standardgrænseflade COM1 (RS232)
- Valgfri grænseflade COM2
- Valgfri grænseflade COM3 inkl. digital vægtgrænseflade SICSpro og SICS-vægt (kun ICS685)
- Tilslutning til valgfri vejeplatform SCALE 2 eller valgfri datagrænseflade (ikke til ICS425 / ICS435)
- Tilslutning til vejeplatform SCALE 1

ICS4_9 / ICS689 vejeterminaler




- Tilslutning til vejeplatform SCALE 1
- Sikkerhedsforsegling af verifikation
- Trykkompensation
- AC-strømforsyning eller batteripladning
- Standardgrænseflade COM1 (RS232)
- Valgfri grænseflade COM2
- Valgfri grænseflade COM3 (kun ICS689)
- Valgfri tilslutning til vejeplatform SCALE 2 (kun ICS689)



3.2 Valg af placering

Den korrekte placering er afgørende for vejeresultatets nøjagtighed.

- 1 Vælg en stabil, vibrationsfri og om muligt vandret placering til vejeplatformen.
 - ⇒ Underlaget skal kunne bære den fuldt lastede vejeplatform sikkert.
- 2 Sørg for, at følgende omgivende forhold er til stede:
 - ⇒ Intet direkte sollys
 - ⇒ Ingen kraftig træk
 - ⇒ Ingen store temperaturudsving




3.3 Nivellering

Nivellering af vejeplatforme

Kun vejeplatforme, der er nivelleret præcist vandret, giver et nøjagtigt vejeresultat. Vejeplatforme med godkendt vægt og mål har en nivelleringsboble, som letter nivelleringen.

- Drej på vejeplatformens justerbare fødder, til nivelleringsboblen befinner sig i den inderste cirkel.



3.4 Tilslutning af vejeplatformen

Analoge vejeplatforme

- Kontakt en servicetekniker fra METTLER TOLEDO, hvis du skal have tilsluttet en analog vejeplatform til ICS4_a / ICS68_a vejeterminalen.

Vejeplatforme med digital vægtgrænseflade

- Tilslut stikket på vejeplatformen til IDNet- eller SICSpro-vægtgrænsefladen på vejeterminalen.

3.5 Tilslutning af strømforsyning



FORSIGTIG

Risiko for elektrisk stød!

- 1 Kontrollér, om den spændingsværdi, der er trykt på typeskiltet, svarer til den lokale systemspænding, før strømforsyningen tilsluttes.
- 2 Enheden må under ingen omstændigheder tilsluttes, hvis spændingsværdien på typeskiltet afgiver fra den lokale systemspænding.
- 3 Kontrollér, at vejeplatformen har rumtemperatur, før strømforsyningen tilsluttes.

- Sæt stikket i stikkontakten.
- ⇒ Når enheden er tilsluttet, kører den en selvtest. Enheden er klar til brug, når der vises et nul på displayet.

3.6 Håndtering af batteriet

Batterisymbol



- Batterisymbolet viser batteriets aktuelle ladestatus. Se Brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Før enheden tages i brug, skal batteriet oplades i mindst 3 timer.




FORSIGTIG

Der er risiko for tilsmudsning, da batteriladeren ikke er beskyttet i henhold til IP69K!

Opladning af batteriet ved temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F) forhindres af ladeelektronikken!

- 1 Enheden må ikke oplades i fugtige eller støvede rum eller uden for temperaturgrænserne.
- 2 Når batteriet er opladt, skal ladestikkets dækSEL lukkes.

Opladning af batteriet (kun ICS_5)




Med den valgfri beskyttelse iht. IP65 er der ikke adgang til batteriet fra ydersiden af enheden. Tilkald en servicetekniker fra METTLER TOLEDO.


4 Betjening

4.1 Display

4.1.1 Standardlayout



Standardlayout ICS44_ / ICS46_



Standardlayout ICS68_

- 1 Metrologiske data
- 2 Vægtværdi med stjerne, symbol og stabilitetsovervågning
- 3 Skruenøgleikon: service påkrævet
- 4 Batterisymbol
- 5 Nettovægt/Bruttovægt
- 6 Enhed
- 7 Funktionstaster (fabriksindstilling, side 1)
- 8 Hjælpeelinje til data: Indholdet defineres i menuen, se Brugervejledningen
- 9 Linje med symboler og oplysninger
- 10 Angivelse af side med funktionstasten (1/3) og navigationstip: brug markørtasterne < eller > til at bladre i siderne med funktionstasterne (kun ICS68_)

Linje med metrologiske data

-  De metrologiske data gemmes på vejeplatformen. Vejeterminalen fungerer udelukkende som indikator.

På linjen med metrologiske data vises følgende oplysninger:

Symbol	Oplysninger
	Nøjagtighedsklasser
	Oplysninger om vejintervall
	Maksimumskapacitet
	Minimumskapacitet
	Godkendt opløsning
	Displayets opløsning
Approved scale	Godkendt vejeenhed
-10 °C ... +40 °C	Temperaturområde

4.1.2 Vægtværdi

Vægtværdien kan være angivet med følgende symboler:

Symbol	Oplysninger
	Beregnet vægtværdi
	Symbol for negative vægtværdier
	Stabilitetsovervågning af ustabile vægtværdier
1.2343 kg	Ikke-godkendt slutciffer med $e > d$

4.1.3 Linje med symboler og oplysninger

Følgende oplysninger kan vises på linjen med symboler og oplysninger. Se Brugervejledningen for flere symboler.

Symbol	Oplysninger	Tilgængelighed
	Vægtnummer	Ikke ICS42_ / ICS43_
<-->	Vejeinterval	Kun til vægte med flere intervaller
	Vægten er under minimumsvægten	
	Automatisk tarering	
	Automatisk rydning af faravægt	
>0<	Nulpunktsangivelse	Afhænger af de lokale regler for vægt og mål
Σ	Summering	Ikke ICS42_ / ICS43_
Fact	FACT skal udføres	Kun MonoBloc kompakte vægte
	Tilsluttet til WLAN	
	Ikke tilsluttet til WLAN	
	Tilsluttet til LAN	

4.2 Tastatur

4.2.1 Funktionstaster

Tast	Navn	Tast	Navn
	Tænd/sluk-knap		Taravægt
	Ryd		Oplysninger
	Skift		Overfør
	Nul		Markørtaster


4.2.2 Hovedfunktionstaster

Afhængig af dine specifikke behov har ICS44_ / ICS46_ / ICS68_ vejeterminalerne funktionstaster, der kan konfigureres i menuen. Se Brugervejledningen for flere funktionstaster.


ICS44_ / ICS46_	ICS68_	Menuindstilling	Funktion
		Ref n var	Bestemmelse af den gennemsnitlige enheds vægt. Kan frit justeres
		Ref n fix	Bestemmelse af den gennemsnitlige enheds vægt. Faste referencestørrelser
		Vægt/antal	Skift mellem visning af vægt og visning af antal
		Summering	
		Kontrolvejning for overvægt/undervægt	Indtastning af parametre for kontrolvejning for overvægt/undervægt
		Gem vare	Gemmer parametre om den aktuelle vare i databasen
		Genkald af vare	Genkald af parametre fra databasen

4.3 Tænd og sluk

Tænd




Sluk




Tryk på knappen og hold den nede, indtil **OFF** vises.

4.4 Nulstilling




Nulstilling korrigerer påvirkningen af mindre øndringer på vejepladen eller mindre afvigelser fra nulpunktet.


4.5 Normal vejning



4.6 Tarering




Når vægten er tareret, vises teksten NET i displayet.




Når taravægten ryddes, vises bruttovægten i displayet.

4.7 Udskrivning eller overførsel af data





4.8 Skift af vægtenhed




4.9 Optælling (ikke tilgængelig til ICS42_ / ICS43_)



Nedenfor vises funktionstasterne for ICS44_ / ICS46_. ICS68_ betjenes på samme måde.



VAR



2.890 kg




235 PCS

Anvend det antal referenceenheder, der vises på funktionstasten, i dette eksempel: 10 stk.

Skift mellem visning af antal enheder og vægt.

Rydning af optælling



0.000 kg

Tryk på tasten **C** for at rydde optællingsparametrene.
Vægten vises.


4.10 Kontrolejning for overvægt/undervægt (ikke tilgængelig til ICS42_ / ICS43_)

Indstilling af målværdier – ICS68_

Se Brugervejledningen for andre tolerancetyper.



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg




Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	10.4	kg




New target set!

HighRes: 0.000kg	Net: 0.00kg
▼	
LW: 9.50kg	HI: 10.40kg


Display med kontrolejning for overvægt/undervægt – ICS68_



Indstilling af målværdier – ICS44_ / ICS46_



Display med kontrolvejning for overvægt/undervægt – ICS44_ / ICS46_




Afslutning af kontrolvejning for overvægt/undervægt

- ESC** Afslut kontrolvejning for overvægt/undervægt, men bevar målværdierne.
- C** Afslut kontrolvejning for overvægt/undervægt, og ryd målværdierne.

4.11 Summering (ikke tilgængelig til ICS42_ / ICS43_)




Nedenfor vises funktionstasterne for ICS44_ / ICS46_. ICS68_ betjenes på samme måde.



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1. 105 kg

+

1
1. 105 kg




1. 185 kg

+

2
2. 190 kg

:



5
10. 750 kg

(C)

0.000 kg

Funktionstasterne til summering vises på displayet.

1. summerede emne.

Fjern emnet fra vægten, og læg det næste emne på.

2. summerede emne.

5 summerede emner og sidste emne fjernet.

Total ryddet.

4.12 Installation, service og reparation

- Ring til METTLER TOLEDO service angående installation, konfiguration, service og reparation af vejeterminerne.

5 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af vejeterminalen er begrænset til regelmæssig rengøring.

5.1 Rengøring



⚠ ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød

- 1 Før terminalen rengøres, skal stikket tages ud af kontakten for at frakoble strømmen.
- 2 Tildæk åbne stik med beskyttelsesdæksler.

Rengøring af ICS4_5 / ICS685 (tørre miljøer)

- Løft vejeplassen af, og fjern eventuelt snavs og fremmedlegemer, der kan være ophobet under den. Brug ikke hårde genstande for at undgå at ridse overfladen.
- Fjern eventuelle rester af rengøringsmiddel med en våd klud.
- Overhold alle gældende bestemmelser om rengøringsintervaller og tilladte rengøringsmidler.

Rengøring af ICS4_9 / ICS689 (våde miljøer)

Disse enheder er designet til brug i våde miljøer. Vi foreslår egnede vejeplatforme med forskellige typer vejeceller afhængig af miljøet og rengøringsprocedurerne. Der findes en detaljeret oversigt over anbefalede miljøer og egnede rengøringsprocedurer i Brugervejledningen.

- Løft vejeplassen af, og fjern eventuelt snavs og fremmedlegemer, der kan være ophobet under den. Brug ikke hårde genstande for at undgå at ridse overfladen.
- Fjern eventuelle rester af renngøringsmiddel ved at skylle med rent vand.
- Vejecellens levetid kan forlænges ved at aftørre den med en blød, fnugfri klud umiddelbart efter rengøring.
- Overhold alle gældende bestemmelser om rengøringsintervaller og tilladte rengøringsmidler.

5.2 Bortskaffelse

I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WE-EE) må denne enhed ikke bortsaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder også for lande uden for EU i henhold til de relevante nationale regler.

- Bortskaf produktet ved at indlevere det i henhold til de gældende lokale bestemmelser for særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr.



Eventuelle spørgsmål rettes til de relevante myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt enheden.

Hvis enheden overdrages til andre (eksempelvis til videre privat eller kommersiel/industriel brug), skal denne erkæring medfølge.

Tak, fordi du bidrager til at beskytte miljøet.

Bortskaffelse af batterier

Batterier indeholder tungmetaller og må ikke bortsaffes sammen med almindeligt affald.

- De gældende lokale bestemmelser for bortskaffelse af miljøfarlige materialer skal overholdes.

6 Tekniske data og driftsgrænser

6.1 Generelle tekniske data

Vejeterminaler		ICS4_5 / ICS685	ICS4_9 / ICS689
Kapslingsklasse	Med tilslutning til strømforsyning	IP65	–
	Med indbygget batteri	IP65	–
	Med udskifteligt batteri	IP5x	–
	Vejeplatform	IP5x / IP65 (ekstratilbehør, ikke til 0.6XS)	–
	Terminal	–	IP68/IP69k
	Standardvejeplatform med hermetisk forseglet vægtcelle i rustfrit stål	–	IP68/IP69k
	Vejeplatform med valgfri indkapslet vægtcelle i aluminium som ekstratilbehør	–	IP65
Tilslutning af strømforsyning	Direkte tilslutning til strømforsyning (spændingsudsving i forsyningsnettet på højst $\pm 10\%$ af mærkespændingen)		
	Mærkespænding	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / 300 mA	
	Strømkabel	ca. 2,5 m / 8.2 ft	
Batteridrift	Strømforsyning til enheden	12 V --- / 2,5 A	
	Driftstid	Op til 22 timers drift	
Strømforsyning 9-28 VDC	Mærkespænding	9 ... 28 V --- / maks. 2,5 A	
	Strømkabel	ca. 5 m / 16 ft, uden stik	
Batterilader	Omgivelsesforhold	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F, tørt miljø	
Omgivelsesforhold	Anvendelsesområde	kun til indendørs brug	
	Højde	op til 2000 m	
	Temperaturområde klasse III	-10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F	
	Temperaturområde klasse II	med PBK785: 10 ... 30 °C / 50 ... 86 °F med PBK9-serien / PFK9-serien: 0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
	Overspændingskategori	II	
	Forureningsgrad	2	
	Fugtighed	Maks. rel. fugtighed 85 %, for temperaturer op til 40 °C / 104 °F	Maks. rel. fugtighed 80 %, for temperaturer op til 40 °C / 104 °F
Vægt- og målgod-kendelser	OIML-klasse II, III, IIII; NTEP-klasse II, III		
Analog vægtgrænseflade	Impedans	$\geq 87,5$ Ohm, f.eks., 1 x 350 Ohm eller 4 x 350 Ohm	
	Magnetisering	3,3 V DC	
	Følsomhed	2 til 3 mV/V	
	Maks. opløsning	7.500 e (OIML); 300.000 d (kan ikke godkendes)	
	Min. verificeringsinterval	0,264 μ V/e	

6.2 Tekniske data for kompakte vægte (ICS4_5 / ICS685)



Vejeplatformens størrelse og kapacitet er angivet til sidst i produktnavnet, e.g., ICS445s-**3XS**/f.

Vejintervaller og aflæsning ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f kompakte vægte

ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f	3SM	6SM	15LA	35LA
Kapacitet	3 kg	6 kg	15 kg	35 kg
	6 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Aflæsning, ikke godkendt	0,5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb
Maks. aflæsning	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
	0.0001 lb	0.0002 lb	0.0005 lb	0.001 lb
Aflæsning, godkendt	0,5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb

Vejintervaller og aflæsning ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f and ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f kompakte vægte

ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Kapacitet	0,61 kg	3,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	15,1 kg	35,1 kg
	1.2 lb	6 lb	12 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Aflæsning, ikke godkendt	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
	0.000002 lb	0.00002 lb	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb
Aflæsning, godkendt	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	1 g	1 g
	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.002 lb	0.002 lb	0.002 lb

ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Kapacitet (Delta-interval)	0,12 kg / 0,61 kg	0,6 kg / 3,1 kg	1,2 kg / 6,1 kg	1,2 kg / 6,1 kg	3 kg / 15,1 kg	3 kg / 15,1 kg
Aflæsning, ikke godkendt	0,001 g / 0,01 g	0,01 g / 0,1 g	0,01 g / 0,1 g	0,1 g / 1 g	0,1 g / 1 g	0,1 g / 1 g
Aflæsning, godkendt	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	1 g	1 g

Maks. mekanisk forbelastning uden tab af kapacitet

ICS4_5s... / ICS685s...	3SM	6SM	15LA	35LA
Forbelastning	1,25 kg	3,25 kg	3,32 kg	13,32 kg
	2.76 lb	7.17 lb	7.32 lb	29.37 lb

ICS4_5k... / ICS685k...	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Forbelastning	–	1,73 kg	0,73 kg	2,25 kg	20,32 kg	0,32 kg
	–	3.81 lb	1.61 lb	4.96 lb	44.80 lb	0.71 lb

6.3 Tekniske data for terminal- og platformkombinationer (ICS4_9 / ICS689)



ICS4_9 / ICS689 kan forbindes med forskellige METTLER TOLEDO vejeplatforme. Oplysninger om vejeområde og aflæsning af vejeplatformene fremgår af brugervejledningen til den tilsluttede vejeplatform.

METTLER TOLEDO Service

Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne veileddningen og regelmessig kalibrering og vedlikehold utført av vårt serviceteam som er lært opp ved fabrikken, sikrer pålitelig og nøyaktig drift, slik at investeringen din beskyttes. Kontakt oss om en serviceavtale skreddersydd dine behov og økonomi. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.mt.com/service.

Det er flere viktige måter du kan sikre og optimere ytelsen av din investering på:

- 1 **Registrer ditt produkt:** Vi ber deg om å registrere ditt produkt på www.mt.com/productregistration slik at vi kan kontakte deg om forbedringer, oppdateringer og viktig informasjon vedrørende ditt produkt.
- 2 **Kontakt METTLER TOLEDO for service:** Verdien av en måling er proporsjonal med dens nøyaktighet – en vekt som er utenfor spesifikasjonene kan redusere kvaliteten, redusere profitten og øke ansvaret. Service i rett tid fra METTLER TOLEDO vil sikre nøyaktigheten og optimere driftstiden og utstyrets levetid.
 - ➔ **Installasjon, konfigurering, integrering og opplæring:** Våre servicerepresentanter er eksperter på veieutstyr, opplært ved fabrikken. Vi sikrer at ditt veieutstyr er klart for produksjon til rett tid på en kostnadseffektiv måte, og at personell blir opplært for gode resultater.
 - ➔ **Dokumentering av initiell kalibrering:** Installasjonsmiljøet og kravene til bruk er unike for enhver industriell vekt, slik at ytelsen må testes og sertifiseres. Våre kalibreringstjenester og sertifikater dokumenterer nøyaktigheten for å sikre produksjonskvalitet og gi en kvalitetssystem-ytelseslogging.
 - ➔ **Periodisk kalibreringsvedlikehold:** En kalibreringsserviceavtale gir vedvarende tiltro til din veiprosess og dokumenterer samsvar med kravene. Vi tilbyr et utvalg av serviceplaner som er tilpasset dine behov og ditt budsjett.

Innhold

1	Sikkerhetsinstruksjoner	3
1.1	Tiltenkt bruk	3
1.2	Misbruk	3
1.2.1	Misbruk	3
1.3	Sikkerhetsmerknader	4
2	Introduksjon	5
2.1	ICS4__ / ICS68_ veieterminaler	5
2.2	Om dette dokumentet	5
2.3	Ytterligere dokumenter	5
3	Installasjon	6
3.1	Tilkoblinger	6
3.2	Velge plassering	7
3.3	Vatring	7
3.4	Veieplattformtilkobling	7
3.5	Kontakt for strømforsyning	7
3.6	Håndtering av batteriet.....	8
4	Drift	9
4.1	Display.....	9
4.2	Tastatur	12
4.3	Slå av/på	13
4.4	Nullstilling.....	13
4.5	Standard veiing	13
4.6	Tarering	14
4.7	Utskrift eller overføre data.....	14
4.8	Bytte veienehet	14
4.9	Telling (ikke tilgjengelig for ICS42_ / ICS43_)	15
4.10	Over-/under-/nøyaktig veiing (ikke tilgjengelig for ICS42_ / ICS43_)	16
4.11	Summering (ikke tilgjengelig for ICS42_ / ICS43_)	18
4.12	Installasjon, service og reparasjon.....	18
5	Vedlikehold	19
5.1	Rengjøring	19
5.2	Avfallshåndtering	19
6	Tekniske data og driftsgrenser	20
6.1	Generelle tekniske data.....	20
6.2	Tekniske data for kompakte vekter (ICS4_5 / ICS685)	21
6.3	Tekniske data for terminal- og plattformkombinasjoner (ICS4_9 / ICS689)	22

1 Sikkerhetsinstruksjoner

1.1 Tiltenkt bruk

ICS4__ / ICS68_ veieterminaler er en del av et modulært veiesystem som omfatter en METTLER TOLEDO veiterminal som indikator og minst én veieplattform.

- Bruk veieterminalen kun til veiling i samsvar med denne Hurtigveiledningen og den tilhørende Brukerveiledningen.
- Veieterminalen er kun ment for innendørs bruk.
- All annen bruk anses som ikke tiltenkt bruk.

Lovregulert måling

- Ved bruk til lovregulert måling må det bare benyttes godkjente veiesystemer.
- Ved bruk til lovregulert måling er driftsselskapet ansvarlig for å overholde alle nasjonale krav til mål og vekt.
- Vennligst kontakt METTLER TOLEDO serviceorganisasjon når det gjelder spørsmål knyttet til bruk i lovlige handelsapplikasjoner.

1.2 Misbruk

- Ikke bruk veieterminalen til annet enn veieoperasjoner.
- Ikke bruk veieterminalen i farlige omgivelser.
- Ikke utfør modifikasjoner på veieterminalen.
- Ikke bruk veieterminalen utover grensene i de tekniske spesifikasjonene.

1.2.1 Misbruk

- Ikke bruk veieterminalen til annet enn veieoperasjoner.
- Ikke utfør modifikasjoner på veieterminalen.
- Ikke bruk veieterminalen utover grensene i de tekniske spesifikasjonene.

no

1.3 Sikkerhetsmerknader

Enheter med beskyttelsesnivå IP5x eller IP65

Enheter med beskyttelsesnivå IP5x eller IP65 er beskyttet mot støv og vannsprut, er henholdsvis støvtett og beskyttet mot vannsprut i samsvar med EN 60529. De er egnet til bruk i støvete omgivelser og korværig kontakt med væsker.

- Sørg for at enheten tørkes av etter at den har vært i kontakt med væske.
- Ikke bruk enheten i omgivelser der det er fare for korrosjon.
- Ikke hell vann over enheten eller senk den ned i væske.

Enheter med innebygd strømforsyning

- Kontroller at stikkontakten til enheten er jordet og lett tilgjengelig slik at strømmen kan kuttes raskt i nødssituasjoner.
- Kontroller at tilførselsspenningen på installasjonsstedet er i området 100 V til 240 V.
- Sørg for at det er minst 3 cm (1.25") friom bak enheten slik at strømkabelen ikke bøyes for mye.
- Kontroller strømkabelen regelmessig mht. skade. Hvis den er skadet, må enheten kobles fra strømtilførselen umiddelbart.

Enheter med integrert batteri

- Bruk bare batterier fra produsenten.
- Etter at batteriet er ladet opp, må dekselet til ladekontakten lukkes.

Kompakte vekter / Terminal- og plattformkombinasjoner

- Unngå fallende laster, støtbelastning og sideveis slag.
- Den maksimale statiske bæreevnen må aldri overskrides. Overhold driftsgrensene, se tekniske data for den tilkoblede veieplattformen.

2 Introduksjon

2.1 ICS4__ / ICS68_ veieterminaler

Denne Hurtigveiledningen omhandler produktene listet opp nedenfor.

ICS4__ / ICS68_ veieterminaler tilbyr en rekke veieterminaler som er tilpasset dine behov.

Type	Talltastatur	Programmerbare taster	Omgivelser	Type	Talltastatur	Programmerbare taster	Omgivelser
ICS425	–	–	Tørre	ICS429	–	–	Våte
ICS435	X	–	Tørre	ICS439	X	–	Våte
ICS445	–	X	Tørre	ICS449	–	X	Våte
ICS465	X	X	Tørre	ICS469	X	X	Våte
ICS685	X	X	Tørre	ICS689	X	X	Våte

Vektgrensesnitt

ICS4__ / ICS68_ veieterminaler leveres med forskjellige vektgrensesnitt. Det innebygde vektgrensesnittet er angitt rett etter terminaltypen.

ICS4__ / ICS68_g	...i	...k	...s
Grensesnitt	analogt	IDNet	MonoBloc	SICspro

Kompakte vekter

ICS4_5 / ICS685 leveres som kompakte vekter i ulike størrelser og med forskjellig kapasitet.

Størrelsen og kapasiteten til veieplattformen er angitt på slutten av produktnavnet, f.eks. ICS445s-**3XS/f.**

Terminal og plattformkombinasjoner

ICS4_9 / ICS689 leveres som terminal- og plattformkombinasjoner i ulike størrelser og med forskjellig kapasitet.

Størrelsen og kapasiteten til veieplattformen er angitt på slutten av produktnavnet, f.eks. ICS449g-**QA6.**

2.2 Om dette dokumentet



Dette dokumentet inneholder all informasjon for **operatøren** av veieterminalene ICS4__ / ICS68_.

- Les dette dokumentet grundig før bruk.
- Ta vare på dette dokumentet for framtidig referanse.
- Legg ved dette dokumentet til eventuelle framtidige eiere eller brukere av produktet.

2.3 Ytterligere dokumenter

I tillegg til dette skriftlige dokumentet har du også mottatt en CD-ROM med følgende innhold:



- Brukerveiledninger
- Datablad
- Videoer
- Brosjyrer


3 Installasjon

3.1 Tilkoblinger




- All ICS4__ / ICS68__-veieterminaler leveres med et RS232-grensesnitt. Andre grensesnitt avhenger av typen og konfigurasjonen av veieterminalen.
- For tilkobling av periferienheter, se dokumentene for de aktuelle periferienhetene.

ICS4_5 / ICS685 veieterminaler




- 1 AC-strømforsyning eller batterilading
- 2 Standard grensesnitt COM1 (RS232)
- 3 Tilleggsgrensesnitt COM2
- 4 Tilleggsgrensesnitt COM3 inkludert digitalt grensesnitt SICSp og SICS scale (bare ICS685)
- 5 Veieplattformtilkobling SCALE 2 (tilleggsutstyr) eller datagrensesnitt (tilleggsutstyr) (ikke ICS425 / ICS435)
- 6 Veieplattformtilkobling SCALE 1

ICS4_9 / ICS689 veieterminaler




- 1 Veieplattformtilkobling SCALE 1
- 2 Kontroll av sikkerhetspakning
- 3 Trykkutjevning
- 4 AC-strømforsyning eller batterilading
- 5 Standard grensesnitt COM1 (RS232)
- 6 Tilleggsgrensesnitt COM2
- 7 Tilleggsgrensesnitt COM3 (bare ICS689)
- 8 Veieplattformtilkobling SCALE 2 (tilleggsutstyr) (bare ICS689)



3.2 Velge plassering

Riktig plassering er avgjørende for nøyaktigheten av veieresultatene.

- 1 Velg en stabil, vibrasjonsfri og hvis mulig horizontal plassering av veieplattformen.
 - ⇒ Underlaget må tåle vekten av en fullastet veieplattform med god margin.
- 2 Overhold følgende krav til omgivelsene:
 - ⇒ Ikke direkte solskinn
 - ⇒ Ikke kraftig trekk
 - ⇒ Ingen ekstreme temperatursvingninger




3.3 Vatring

Vatring av veieplattformer

Bare veieplattformer som er justert slik at de er helt horisontale, gir nøyaktige veieresultater. Veieplattformer som er godkjent for vekt og mål, har en libelle for å forenkle vatringen.

- Skru de justerbare føttene på veieplattformen til libellens luftboble kommer innenfor den innerste sirkelen.



3.4 Veieplattformtilkobling

Analoge veieplattformer

- Kontakt en servicetekniker fra METTLER TOLEDO når det gjelder tilkobling av en analog veieplattform til veieterminalen ICS4_a / ICS68_a.

Veieplattformer med digitalt vektgrensesnitt

- Koble veieplattformkontakten til IDNet- eller SICSpro-viktgrensesnittet på veieterminalen.

3.5 Kontakt for strømforsyning



FORSIKTIG

Fare for elektrisk støt!

- 1 Før tilkobling av strømforsyningen må det kontrolleres at spenningen som er trykt på merkeskiltet, stemmer med ditt lokale spenningsverdien.
 - 2 Du må under ingen omstendigheter koble til enheten dersom spenningsverdien på merkeskiltet avviker fra det lokale spenningsverdien.
 - 3 Vent til veieplattformen har nådd romtemperatur før du slår på strømforsyningen.
-
- Sett strømstøpslet inn i stikkontakten.
 - ⇒ Når enheten er koblet til strømmen, foretar den en selvtest. Enheten er klar til bruk når null vises på displayet.

3.6 Håndtering av batteriet

Batterisymbol



- Batterisymbolet viser gjeldende ladennivå for batteriet. For detaljer, se Brukerveileningen.
- Før enheten tas i bruk, må batteriet lades opp i minst 3 timer.




⚠ FORSIKTIG

Fare for tilsmussing fordi batteriladeren ikke er beskyttet i henhold til IP69K!

Lading av batteriet under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F) hindres av ladeelektronikken!

- 1 Ikke lad enheten i fuktige eller støvete rom eller utenfor temperaturområdet.
- 2 Når batteriet er fulladet, må beskyttelsesdekselet til ladekontakten på enheten lukkes.

Skifte batteri (bare ICS_5)




Med beskyttelsesnivået IP65 (tilleggsutstyr) er batteriet ikke tilgjengelig fra utsiden. Kontakt en servicetekniker fra METTLER TOLEDO.


4 Drift

4.1 Display

4.1.1 Standard layout



Standardlayout ICS44_ / ICS46_



Standardlayout ICS68_

- 1 Måledata
- 2 Vektverdi med stjerne, symbol og stabilitetsmonitor
- 3 Skrunøkkel-symbol: service påkrevet
- 4 Batterisymbol
- 5 Netto/brutto
- 6 Enhet
- 7 Programmerbare taster (fabrikkinnstilling, side 1)
- 8 Linje med hjelpedata: Innholdet er definert i menyen, se Brukerveiledningen
- 9 Linje med symboler og informasjon
- 10 Side for indikasjon for programmerbare taster (1/3) og navigasjonstips: bruk piltasten < eller > for å bla gjennom sidene med programmerbare taster (bare ICS68_)

Linje for måledata



Måledataene lagres i veieplattformen. Veiterminalen fungerer kun som en indikator.

På linjen for måledata vises følgende informasjon:

Symbol	Informasjon
	Nøyaktighetsklasser
	Informasjon om vektområde
	Maksimal kapasitet
	Minimum kapasitet
	Godkjent oppløsning
	Oppløsning display
Approved scale	Godkjent veienehet
-10 °C ... +40 °C	Temperaturområde

4.1.2 Vektverdi

Vektverdien kan være merket med følgende symboler:

Symbol	Informasjon
	Beregnet vektverdi
	Tegn for negative vektverdier
	Stabilitetsmonitor for ustabile vektverdier
1.2343 kg	Ikke godkjent siste siffer hvor e > d

4.1.3 Linje med symboler og informasjon

På linjen med symboler og informasjon kan følgende informasjon vises. For flere symboler, se Brukerveiledningen.

Symbol	Informasjon	Tilgjengelighet
	Vektnummer	Gjelder ikke ICS42_ / ICS43_
<->	Vektområde	Kun for vekter med flere områder eller flere intervaller
	Vekt under minimumsvekt	
	Automatisk tarering	
	Automatisk sletting av tareringsvekten	
>0<	Senter for nullindikering	Avhenger av lokale forskrifter for vekt og mål
Σ	Summering	Gjelder ikke ICS42_ / ICS43_
Fact	FACT må gjøres	Gjelder bare MonoBloc kompakte vekter
	WLAN tilkoblet	
	WLAN frakoblet	
	LAN tilkoblet	

4.2 Tastatur

4.2.1 Funksjonstaster

Tast	Navn	Tast	Navn
	Strøm		Tarering
	Slett		Info
	Veksle		Overfør
	Null		Piltaster


4.2.2 De viktigste programmerbare tastene

For å oppfylle dine spesifikke bruksbetingelser tilbyr veieterminalene ICS44_ / ICS46_ / ICS68_ programmerbare taster som kan konfigureres i menyen. For flere programmerbare taster, se Brukerveilederingen.


ICS44_ / ICS46_	ICS68_	Menyinnstilling	Funksjon
		Ref n var	Fastsette gjennomsnittlig enhetsvekt, kan reguleres fritt
		Ref n fix	Fastsette gjennomsnittlig enhetsvekt, faste referansestørrelser
		Vekt/antall	Veksle mellom visning av vekt og visning av antall
		Summering	
		Over-/under-/nøyaktig veiling	Legge inn parametere for over-/under-/nøyaktig veiling
		Lagre artikkel	Lagre gjeldende artikkelparametre i databasen
		Hente tilbake artikkel	Hente tilbake parametere fra databasen

4.3 Slå av/på

Slå på




Slå av




Hold inne til **OFF** vises.

4.4 Nullstilling




Nullstilling korrigerer påvirkningen fra små endringer på lasteflaten eller mindre avvik fra nullpunktet.


4.5 Standard veiing



4.6 Tarering




Når vekten er tarert, vises symbolet NET.




Når tareringen slettes, vises bruttovekten.

4.7 Utskrift eller overføre data




4.8 Bytte veieenhett



4.9 Telling (ikke tilgjengelig for ICS42_ / ICS43_)



Nedenfor vises de programmerbare tastene for ICS44_ / ICS46_. Bruk av ICS68_ fungerer på samme måte.




0.000 kg



0.123 kg

¹⁰ VAR

10 PCS



235 PCS



2.890 kg




235 PCS

Bruk det angitte antallet referansedeler på den programmerbare tasten, her: 10 stk.

no

Veksle mellom visning av antall deler og visning av vekten.

Slette telling



0 PCS



0.000 kg

Trykk på **C**-tasten for å slette telleparameterne. Vekten vises.


4.10 Over-/under-/nøyaktig veiling (ikke tilgjengelig for ICS42_ / ICS43_)

Stille inn målverdier – ICS68_

For andre toleransetyper, se Brukerveiledningen.



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	0.00	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg



Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	0.00	kg




Tol. type:	Absolute	▼
Low:	9.5	kg
High:	10.4	kg



New target set!

HighRes: 0.000kg	Net: 0.00kg
▼	
LW: 9.50kg	HI: 10.40kg

Display for over-/under-/nøyaktig veiling – ICS68_



Stille inn målverdier – ICS44_ / ICS46_

Tol. type: Absolute

Low: 0.00 kg
High: 0.00 kg

Tol. type: Absolute

Low: 0.00 kg
High: 0.00 kg

Tol. type: Absolute

Low: 9.5 kg
High: 0.00 kg

Tol. type: Absolute

Low: 9.5 kg
High: 0.00 kg

Tol. type: Absolute

Low: 9.5 kg
High: 10.4 kg

OK ✓


New target set!

LW: 9.50kg HI: 10.40kg

For andre toleransetyper, se Brukerveiledningen.

no

Display for over-/under-/nøyaktig veiling – ICS44_ / ICS46_




Avslutte over-/under-/nøyaktig veiling

- | | |
|------------|--|
| ESC | Avslutt over-/under-/nøyaktig veiling, men behold målverdiene. |
| C | Avslutt over-/under-/nøyaktig veiling, og slett målverdiene. |

4.11 Summering (ikke tilgjengelig for ICS42_ / ICS43_)




Nedenfor vises de programmerbare tastene for ICS44_ / ICS46_. Bruk av ICS68_ fungerer på samme måte.



0.000 kg

Σ


0.000 kg
esc + 5 -



1. 105 kg

+

1 1. 105 kg




1. 185 kg

+

2 2. 190 kg

:



5 10. 750 kg

(C)

0.000 kg

De programmerbare tastene for summering vises.

1. artikkelen summert.

Tøm vekten og legg på 2. artikkelen.

2. artikkelen summert.

5 artikler summert og siste artikkelen fjernet.

Alt slettet.

4.12 Installasjon, service og reparasjon

- For vedlikehold, konfigurasjon, service og reparasjon av veieterminalene, kontakt METTLER TOLEDO service.

5 Vedlikehold

Vedlikeholdet av veiterminalen er begrenset til vanlig rengjøring.

5.1 Rengjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt

- 1 Før rengjøring må støpslet tas ut av stikkontakten for å koble terminalen fra strømforsyningen.
- 2 Dekk til åpne kontakter med beskyttelsesdeksler.

Rengjøring av ICS4_5 / ICS685 (tørre omgivelser)

- Ta av lastplaten, og fjern smuss og fremmedlegemer som kan ha samlet seg under den. Ikke bruk harde gjenstander. De kan lage riper i overflaten.
- Fjern eventuelle rester av rengjøringsmiddel med en våt klut.
- Overhold alle gjeldende forskrifter vedrørende rengjøringsintervaller og tillatte rengjøringsmidler.

Rengjøring av ICS4_9 / ICS689 (våte omgivelser)

Disse enhetene er beregnet på bruk i våte omgivelser. Ut fra omgivelsene og rengjøringsprosedylene anbefaler vi egnede veieplattformer med ulike typer lastceller. For en detaljert oversikt over anbefalte omgivelser og egne rengjøringsprosedyrer, se Brukerveileldningen.

- Ta av lastplaten, og fjern smuss og fremmedlegemer som kan ha samlet seg under den. Ikke bruk harde gjenstander. De kan lage riper i overflaten.
- Fjern eventuelle rester av rengjøringsmiddel ved å skylle med rent vann.
- For å forlenge levetiden til lastcellen bør den tørkes av med en myk, løfri klut rett etter rengjøring.
- Overhold alle gjeldende forskrifter vedrørende rengjøringsintervaller og tillatte rengjøringsmidler.

5.2 Avfallshåndtering

I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk avfall (WE-EE) skal ikke denne enheten kastes i vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder også for land utenfor EU i samsvar med de respektive nasjonale forskriftene.

- Dette produktet må avhendes i samsvar med lokale bestemmelser for separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr.



Hvis du har spørsmål, kan du kontakte ansvarlige myndigheter eller forhandleren der du kjøpte enheten.

Hvis enheten overtas av andre (for eksempel for videre privat eller kommersiell/industriell bruk), må denne forskriften også formidles videre.

Takk for at du bidrar til å bevare miljøet.

Avfallshåndtering av batterier

Batterier inneholder tungmetaller og skal derfor ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.

- Følg lokale forskrifter for avhending av materialer som er farlige for miljøet.

6 Tekniske data og driftsgrenser

6.1 Generelle tekniske data

Veieterminaler		ICS4_5 / ICS685	ICS4_9 / ICS689
Beskyttelsestype	Med tilkobling til strømnett	IP65	–
	Med integrert batteri	IP65	–
	Med utskiftbart batteri	IP5x	–
	Veieplattform	IP5x / IP65 (tilleggsutstyr, ikke for 0.6XS)	–
	Terminal	–	IP68/IP69k
	Standard veieplattform med hermetisk forseglet lastcelle i rustfritt stål	–	IP68/IP69k
	Veieplattform med tilleggsutstyr innkapslet lastcelle i aluminium	–	IP65
Kontakt for strømforsyning	Direkte tilkobling til strømnett (variasjon i tilførselsspenning må ikke overskride $\pm 10\%$ av nominell spenning)		
	Nominell spenning	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / 300 mA	
	Strømledning	ca. 2,5 m / 8.2 ft	
Batteridrift	Strømtilførsel til enhet	12 V --- / 2,5 A	
	Driftstid	Inntil 22 timers drift mulig	
9-28 VDC strømforsyning	Nominell spenning	9 ... 28 V --- / maks. 2,5 A	
	Strømledning	ca. 5 m / 16 ft, åpne ender	
Batterilader	Omgivelsesbetingelser	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F, tørre omgivelser	
Omgivelsesbetingelser	Bruksområde	bare innendørs bruk	
	Høyde over havet	opp til 2.000 m	
	Temperaturområde klasse III	-10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F	
	Temperaturområde klasse II	med PBK785: 10 ... 30 °C / 50 ... 86 °F med PBK9-serien / PFK9-serien: 0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
	Overspenning kategori	II	
	Forurensingsgrad	2	
	Fuktighet	Maks. rel. fuktighet 85 %, for temperaturer inntil 40 °C / 104 °F	Maks. rel. fuktighet 80 %, for temperaturer inntil 40 °C / 104 °F
Godkjenninger for vekt og mål	OIML klasse II, III, IIII; NTEP klasse II, III		
Analogn vekt-grensesnitt	Impedans	$\geq 87,5$ ohm, f.eks. 1 x 350 ohm eller 4 x 350 ohm	
	Eksitasjon	3,3 V DC	
	Følsomhet	2 til 3 mV/V	
	Maks. oppløsning	7.500 e (OIML); 300.000 d (uten godkjenning)	
	Min. kontrollintervall	0,264 μ V/e	

6.2 Tekniske data for kompakte vekter (ICS4_5 / ICS685)



Størrelsen og kapasiteten til veieplattformen er angitt på slutten av produktnavnet, f.eks. ICS445s-**3XS**/f.

Veieområder og lesbarhet ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f kompakte vekter

ICS4_5s-.../f / ICS685s-.../f	3SM	6SM	15LA	35LA
Kapasitet	3 kg	6 kg	15 kg	35 kg
	6 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Lesbarhet, ikke godkjent	0,5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb
Maks. lesbarhet	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
	0.0001 lb	0.0002 lb	0.0005 lb	0.001 lb
Lesbarhet, godkjent	0,5 g	1 g	2 g	5 g
	0.001 lb	0.002 lb	0.005 lb	0.01 lb

Veieområder og lesbarhet ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f og ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f kompakte vekter

ICS4_5k-.../f / ICS685k-.../f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Kapasitet	0,61 kg	3,1 kg	6,1 kg	6,1 kg	15,1 kg	35,1 kg
	1.2 lb	6 lb	12 lb	12 lb	30 lb	60 lb
Lesbarhet, ikke godkjent	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g
	0.000002 lb	0.00002 lb	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb
Lesbarhet, godkjent	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	1 g	1 g
	0.00002 lb	0.0002 lb	0.0002 lb	0.002 lb	0.002 lb	0.002 lb

ICS4_5k-.../DR/f / ICS685k-.../DR/f	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Kapasitet (delta-område)	0,12 kg / 0,61 kg	0,6 kg / 3,1 kg	1,2 kg / 6,1 kg	1,2 kg / 6,1 kg	3 kg / 15,1 kg	3 kg / 15,1 kg
Lesbarhet, ikke godkjent	0,001 g / 0,01 g	0,01 g / 0,1 g	0,01 g / 0,1 g	0,1 g / 1 g	0,1 g / 1 g	0,1 g / 1 g
Lesbarhet, godkjent	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	1 g	1 g

Maks. mekanisk forbelastning uten å miste kapasitet

ICS4_5s... / ICS685s...	3SM	6SM	15LA	35LA		
Forbelastning	1,25 kg	3,25 kg	3,32 kg	13,32 kg		
	2.76 lb	7.17 lb	7.32 lb	29.37 lb		
ICS4_5k... / ICS685k...	0.6XS	3XS	6XS	6SM	15LA	35LA
Forbelastning	–	1,73 kg	0,73 kg	2,25 kg	20,32 kg	0,32 kg
	–	3.81 lb	1.61 lb	4.96 lb	44.80 lb	0.71 lb

6.3 Tekniske data for terminal- og plattformkombinasjoner (ICS4_9 / ICS689)



ICS4_9 / ICS689 kan kobles til forskjellige METTLER TOLEDO veieplattformer. For veieområder og lesbarhet for veieplattformer, se brukerveiledningen for den tilkoblede veieplattformen.

To protect your product's future:
METTLER TOLEDO Service assures
the quality, measuring accuracy and
preservation of value of this product
for years to come.

Please request full details about our
attractive terms of service.

www.mt.com

For more information

Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 03/2022
30303936B NEU



30303936