


ICS685


Terminales de pesada Balanzas compactas




ICS685a
ICS685d



ICS685d-...LA/f
ICS685k-...LA/f
ICS685k-...LA/DR/f



ICS685d-...XS/f
ICS685k-...XS/f
ICS685k-...XS/DR/f



ICS685d-...SM/f
ICS685k-...SM/f
ICS685k-...SM/DR/f



METTLER TOLEDO Service

Felicidades por escoger la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso apropiado conforme a estas instrucciones, así como el calibrado y el mantenimiento regulares proporcionado por nuestro equipo de servicio entrenado en nuestra fábrica le asegura el funcionamiento fiable y correcto, protegiendo así su inversión. Consúltenos con respecto a un contrato ServiceXXL adaptado a sus necesidades y presupuesto.

Le invitamos a registrar su producto en

www.mt.com/productregistration

de manera que le podamos informar sobre mejoras, actualizaciones y notificaciones importantes referentes a su producto METTLER TOLEDO.

1 Documentación



En complemento a esta Guía Breve impresa se le envía un CD-ROM que contiene lo siguiente:

- Instrucciones de manejo
- Hojas de datos
- Vídeos
- Folletos

2 Instrucciones de seguridad



General

- ▲ No utilizar el aparato en zonas peligrosas. En nuestro programa de ventas hay balanzas especiales para entornos con peligro de explosión.
- ▲ La seguridad del aparato no puede garantizarse si éste no se utiliza conforme a estas instrucciones de manejo.
- ▲ Únicamente personal autorizado debe abrir el aparato.



Aparatos con clase de protección IP65

Los aparatos con clase de protección IP65 son estancos al polvo y están protegidos contra chorros de agua según la norma EN 60529. Son adecuados para uso en entornos polvorientos y de breve contacto con líquidos.

- ▲ Asegurarse de que el aparato se seca de nuevo después de entrar en contacto con líquidos.
- ▲ No utilizar el aparato en entornos con riesgo de corrosión.
- ▲ No inundar el aparato o sumergirlo en líquidos.



Aparatos con fuente de alimentación incorporada

- ▲ Asegurarse de que la caja de enchufe del aparato esté conectada a tierra y sea fácilmente accesible, de modo que en caso de emergencia pueda aislarse rápidamente de la tensión.
- ▲ Asegurarse de que la tensión de red en el lugar de instalación esté dentro del margen de 100 V hasta 240 V.
- ▲ Comprobar el cable de red con regularidad. Y en caso de deterioro, desconectar el aparato inmediatamente de la fuente de alimentación.



Aparatos con acumulador interno

- ▲ Utilizar únicamente los acumuladores del fabricante.
- ▲ No usar el cargador de batería en habitaciones húmedas o polvorientas o con temperatura ambiente por debajo de 0 °C (32 °F).
- ▲ Después de cargar el acumulador, poner de nuevo la tapa cobertora de la hembrilla del conector de carga en el aparato.



Balanzas compactas

- ▲ Evitar la caída de las cargas, su colocación violenta y los golpes laterales.


3 Manejo

Las siguientes ilustraciones están ordenadas en dos columnas:


- lado izquierdo condición de la balanza o pulsación de tecla
- lado derecho display correspondiente

3.1 Conexión y desconexión

Conexión




Desconexión






Pulsar y mantener pulsada la tecla hasta que aparece OFF.

3.2 Puesta a cero




La función puesta a cero corrige la influencia de ligeros ensuciamientos sobre el plato de carga o de pequeñas discrepancias del punto cero.

3.3 Pesada lineal



3.4

Tarar




Una vez que la balanza está tarada, aparece el símbolo NET.

Cuando la tara es borrada, aparece el peso bruto.


3.5

Imprimir o transferir datos




3.6

Conmutar unidad de medida



4

Limpieza



Riesgo de descargas eléctricas

- ▲ Antes de proceder a la limpieza desenchufar la clavija de red para aislar el terminal de la fuente de alimentación.
- ▲ Cerrar las conexiones enchufables abiertas con casquetes protectores.

- Limpiar aparte la funda protectora. La funda protectora es adecuada para lavavajillas.
- Quitar el plato de carga y eliminar la suciedad así como los cuerpos extraños que se han acumulado abajo, sin utilizar para ello ningún objeto duro.
- No desmontar el aparato de pesada.
- Quitar todo resto de detergente enjuagando con agua limpia.
- Observar todas las prescripciones vigentes sobre los intervalos de limpieza y los agentes de limpieza admitidos.

Limpieza de otras plataformas de pesada que las descritas en estas instrucciones de manejo

- Observar sin falta las notas para la limpieza de la plataforma de pesada conectada. La plataforma de pesada no debe estar diseñada para entornos húmedos y los procedimientos de limpieza descritos arriba.

5

Eliminación



De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este equipo no debe eliminarse como basura doméstica. Esto se aplica a los países fuera de la UE como también a sus normas específicas.

Rogamos desechar este producto de conformidad con sus disposiciones locales en el centro colector especificado para equipos eléctricos y electrónicos.

Si tiene preguntas, póngase por favor en contacto con la autoridad responsable o con el distribuidor donde adquirió este dispositivo.

Si este dispositivo es transferido a terceros (para uso privado o profesional), deberá también relacionarse el contenido de esta disposición.

Le agradecemos por su contribución a la protección del medio ambiente.

Documentación CD-ROM

Para proteger su producto METTLER TOLEDO en el futuro:

METTLER TOLEDO Service XXL garantiza la calidad, la exactitud de medición y la conservación del valor de todos los productos METTLER TOLEDO durante los años siguientes.

Contacte con nosotros para obtener amplios detalles acerca de nuestras atractivas prestaciones de servicio.
Gracias.

www.mt.com/service

Para más información

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. +49 7431-14 0

Fax +49 7431-14 232

Sujeto a modificaciones técnicas

© 04/2012 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

Printed in Germany

Número de pedido 22023445A



* 2 2 0 2 3 4 4 5 A *