

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Phone +41-44-729 62 11  
Fax +41-44-729 66 36  
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A  
Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)**EC Declaration of conformity  
EG Konformitätserklärung  
CE Déclaration de Conformité**

**We**  
**Wir**  
**Nous**

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**

Im Hackacker 15  
8902 Urdorf  
Switzerland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,  
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

**Description**  
**Beschreibung**  
**Description**

**M400/2XH**  
**M400G/2XH**

to which this declaration relates is in conformity with the following directive(s) and standard(s).  
auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Richtlinie(n) und Norm(en)  
übereinstimmt.

À ce que cette déclaration rapporte est conforme aux directive(s) et aux norme(s) suivantes.

**ATEX Directive**  
**ATEX Richtlinie**  
**ATEX Directive**

**94/9/EC**  
**94/9/EG**  
**94/9/CE**

**EC-Type Examination Certificate / EG-Baumusterprüfung / Attestation  
d'Examen CE de Type**  
**SEV 12 ATEX 0132 X; CH-8320 Fehraltorf, SEV 1258**

**EMC Directive**  
**EMV Richtlinie**  
**CEM Directive**

**2004/108/EC**  
**2004/108/EG**  
**2004/108/CE**

**Standard**  
**Norm**  
**Norme**

**EN 60079-0 : 2007-2010**  
**EN 60079-11 : 2006**  
**EN 60079-26 : 2006**  
**EN 60079-14 : 2003**  
**EN 61326-1 : 2006**

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**

Waldemar Rauch  
Head of Process Analytics Division

Peter Rowing  
Head of Quality Management

**Place and Date of issue**  
**Ausstellungsort und Datum**  
**Lieu et date d'émission**

Urdorf, 24.09.2013

This Original may not be copied, as subject to technical changes  
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt  
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique  
CE\_M400\_2-wire\_X\_Sept13\_int.doc